



LAVORI IN PIAZZA MONOLO

Situazione e interventi

L'intero slargo, delimitato da dissuasori in pietra collegati tra loro da catene di metallo, si presentava formalmente diviso in due parti: a nord una pavimentazione uniforme in ciottoli, mentre a sud la pavimentazione in lastre di Albarese, alternata a ciottoli, risultava arricchita dalla presenza di sedute rivestite in marmo e alberi ornamentali. Completavano lo spazio urbano una fioriera, al centro della piazza, e alcuni lampioni che, a causa della folta chioma dei Celtis presenti, faticavano a illuminare la zona.

Prima dell'intervento, le sedute rivestite in marmo e la pavimentazione in pietra si presentavano fratturate e sconnesse in più punti, tanto da rappresentare elementi di potenziale inciampo, mentre le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette, presenti a ridosso dei dissuasori in pietra o poste lungo il marciapiede, risultavano insufficienti e poco utilizzate perché collocate in posizione non ottimale. Infine, le fronde degli alberi, molto folte e ampie, impedivano una sufficiente illuminazione della piazza, rendendone poco sicura la permanenza.

La proposta progettuale ha previsto:

- l'eliminazione della fioriera centrale, ricettacolo di rifiuti;
- la rimozione, ricollocazione e implementazione delle rastrelliere presenti per il parcheggio biciclette, sia a nord che a sud della piazza;
- la rimozione con recupero delle lastre della pavimentazione esistente e l'inserimento di un profilo metallico di contenimento attorno alle alberate, che ha consentito la realizzazione di una superficie drenante in prossimità dell'apparato radicale dei Celtis;
- il posizionamento di nuove sedute in materiale composito con inerti in Botticino, dotate di lame di luce nel basamento e collocate in posizione centrale rispetto alle alberate ed equidistanti fra di loro;
- il recupero ed il parziale riposizionamento dei ciottoli esistenti alternati con una nuova pavimentazione in ciottoli di fiume tagliati, che garantisce una maggiore accessibilità alle persone con disabilità, unitamente alla sistemazione puntuale e oculata della pavimentazione della piazza, laddove necessitava;
- il prossimo posizionamento, non appena disponibili, di due nuove fioriere in corrispondenza del sagrato della chiesa, in sostituzione delle quattro esistenti parzialmente danneggiate.

L'illuminazione sui bordi inferiori delle sedute è collegata all'impianto di illuminazione pubblica, grazie agli allacciamenti eseguiti dai tecnici di A2A Illuminazione Pubblica.

L'intervento è inserito nell'ambito dei finanziamenti ottenuti grazie alla partecipazione del Comune di Brescia al bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" che prevedeva, tra le finalità e gli obiettivi degli interventi nello spazio urbano e commerciale, la promozione e il consolidamento della ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, anche grazie a interventi di rigenerazione, riqualificazione e adeguamento ambientale delle aree destinate al commercio, con azioni sul decoro, sull'arredo urbano, sulle aree verdi, sulle pavimentazioni e sull'illuminazione pubblica.