

Alcune immagini della Biblioteca prima dell'intervento



1. Visione d'insieme della palazzina d'angolo tra via Mazzini e via Cattaneo, in uso alla Biblioteca Queriniana (depositi e uffici). Il progetto di riassetto estetico-funzionale non contempla interventi modificativi sui fronti esterni.



2. Visione dal piano primo dell'ex cortiletto interno oggi obliterato dalla superfetazione del deposito librario. Volume realizzato agli inizi degli anni '70 a fronte dell'emergenza spazi. Il progetto ne prevede l'eliminazione e la riqualificazione dell'intero sito.



8. Ulteriore immagine dei depositi librari posti al piano terra (lato su via Mazzini).

L'ingombrante ed obsoleta scaffalatura metallica posta su due livelli umilia lo spazio architettonico.

Il progetto abolendo i soppalchi e riordinando la tipologia delle scaffalature sarà in grado di valorizzare i locali, mettendo in particolare risalto le volte a crociera.



5. Immagine esplicativa dello stato di abbandono, e di preoccupante degrado, che caratterizza gli spazi del piano interrato. Il progetto ne prevede il completo risanamento per un riuso a magazzino librario.

