



VARIANTE GENERALE

P.G.T.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI BRESCIA - *Assessorato all' Urbanistica e Pianificazione per lo Sviluppo sostenibile - Area Pianificazione urbana e Mobilità - Settore Urbanistica*

SINDACO Dott. Emilio Del Bono

ASSESSORE Prof. Ing. Michela Tiboni

DIRIGENTE Arch. Gianpiero Ribolla

UFFICIO DI PIANO
Ing. Claudio Bresciani
Arch. Marco Agostini
Arch. Fabio Gavazzi
Pian. Simona Rossi
Arch. Laura Treccani
Geom. Emanuela Vizzardi

CONSULENTI
Arch. Alessandro Benevolo
Arch. Stefano Bordoli
Arch. Claudio Buizza
Ing. Ilaria Fumagalli
Arch. Mario Manzoni
Pian. Alessandro Martinelli

ADOZIONE Delibera n.128/106789 del 28.07.2015

APPROVAZIONE Delibera n.17/44571 del 09.02.2016

PIANO DEI SERVIZI



V-PS
ALLO 1

**SCHEDE RICOGNITIVE
DEI SERVIZI ESISTENTI**

Estensori

Data FEBBRAIO 2016

Elaborato modificato in seguito a "Variante per la valorizzazione delle sedi della Provincia di Brescia" approvata con DCC n.17 del 23/02/2021

CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Agazzi
Indirizzo: Via Boccacci, 4
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	150/148	
Superficie fondiaria (mq):	11756	
Superficie coperta (mq):	1402	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2300	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 2
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Abba
Indirizzo: Q. Abba, Via Prima, 18
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	100/99	
Superficie fondiaria (mq):	4858	
Superficie coperta (mq):	1295	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1415	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Valotti
Indirizzo: P.tta San Francesco e Chiara 1
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	75/75	
Superficie fondiaria (mq):	2737	
Superficie coperta (mq):	1142	
Superficie lorda di pavimento (mq):	921	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 4
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Agazzi
Indirizzo: Via Boccacci, 4
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	150/148	
Superficie fondiaria (mq):	5387	
Superficie coperta (mq):	1402	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2300	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 5
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Bettinzoli
Indirizzo: Via Toscana, 16
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	100/100	
Superficie fondiaria (mq):	2589	
Superficie coperta (mq):	994	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1450	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 6
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Caionvico
Indirizzo: Via S.Orsola, 130
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	75/75	
Superficie fondiaria (mq):	4066	
Superficie coperta (mq):	810	
Superficie lorda di pavimento (mq):	771	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 8
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Tadini
Indirizzo: Via Gadola, 14
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	50/50	
Superficie fondiaria (mq):	5672	
Superficie coperta (mq):	514	
Superficie lorda di pavimento (mq):	835	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 9
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Collodi
Indirizzo: Via Ercoliani, 34
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	75/69	
Superficie fondiaria (mq):	3368	
Superficie coperta (mq):	810	
Superficie lorda di pavimento (mq):	771	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 10
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Don Bosco
Indirizzo: Via Caleppe, 13
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	125/125	
Superficie fondiaria (mq):	4641	
Superficie coperta (mq):	1460	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1424	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 11
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Gallo
Indirizzo: Via Flero, 20
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	no	connesse:
Capienza (utenti):	75/64	
Superficie fondiaria (mq):	4993	
Superficie coperta (mq):	700	
Superficie lorda di pavimento (mq):	997	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 12
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Ingranata Monterosso
Indirizzo: Via Vespucci, 4
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	75/75	
Superficie fondiaria (mq):	4790	
Superficie coperta (mq):	910	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1015	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 13
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Leonessa
Indirizzo: Via della Palazzina, 27
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	125/125	
Superficie fondiaria (mq):	4333	
Superficie coperta (mq):	1140	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1697	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 15
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Rebuffone
Indirizzo: Via Quaranta, 1
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	75/65	
Superficie fondiaria (mq):	2049	
Superficie coperta (mq):	625	
Superficie lorda di pavimento (mq):	764	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 16
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: S.Eustacchio
Indirizzo: Via D.Bartolomeo, 4
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	50/49	
Superficie fondiaria (mq):	9695	
Superficie coperta (mq):	326	
Superficie lorda di pavimento (mq):	742	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 17
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: S.Polo 1
Indirizzo: Via Sabbioneta, 12
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	100/99	
Superficie fondiaria (mq):	7062	
Superficie coperta (mq):	795	
Superficie lorda di pavimento (mq):	962	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 20
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Tonini
Indirizzo: Via Marchetti, 25
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	75/75	
Superficie fondiaria (mq):	1187	
Superficie coperta (mq):	490	
Superficie lorda di pavimento (mq):	967	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 21
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Borgo Trento
Indirizzo: Via Pasquali, 1
Quartiere: BORGIO TRENTO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	100/100	
Superficie fondiaria (mq):	4136	
Superficie coperta (mq):	680	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1320	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 22
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Battisti dist.Borgo Trento
Indirizzo: Via Trento, 35
Quartiere: BORGIO TRENTO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	50/50	
Superficie fondiaria (mq):	3095	
Superficie coperta (mq):	820	
Superficie lorda di pavimento (mq):	360	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 23
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Zammarchi
Indirizzo: Viale Piave, 34
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	125/117	
Superficie fondiaria (mq):	5023	
Superficie coperta (mq):	1025	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1330	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 24
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Folzano
Indirizzo: Via Palla, 11
Quartiere: FOLZANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	48/46	
Superficie fondiaria (mq):	7259	
Superficie coperta (mq):	1036	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1618	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 25
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Lamarmora
Indirizzo: Via Omassi, 25
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	75/50	
Superficie fondiaria (mq):	4843	
Superficie coperta (mq):	1290	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1303	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 26
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Diaz
Indirizzo: Via Diaz, 8
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	30/27	
Superficie fondiaria (mq):	2667	
Superficie coperta (mq):	685	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1478	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 27
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Andersen
Indirizzo: Via Cimabue, 36
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	200/132	
Superficie fondiaria (mq):	6302	
Superficie coperta (mq):	1769	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2234	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 28
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio:

Denominazione: Chizzolini
Indirizzo: Via Livorno,15
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	75/46	
Superficie fondiaria (mq):	5928	
Superficie coperta (mq):	1215	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1367	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 30
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole dell'infanzia
Denominazione: Berther
Indirizzo: Via Gaggia, 14
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	100/39	
Superficie fondiaria (mq):	2571	
Superficie coperta (mq):	910	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1229	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 31
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Walt Disney
Indirizzo: Via Colle di Tenda, 8
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	100/45	
Superficie fondiaria (mq):	3718	
Superficie coperta (mq):	956	
Superficie lorda di pavimento (mq):	897	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 34
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali
Tipo servizio: Servizi sociali
Classe servizio:
Denominazione: Mandolossa
Indirizzo: Via Valcamonica, 18
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	58/38	
Superficie fondiaria (mq):	5697	
Superficie coperta (mq):	450	
Superficie lorda di pavimento (mq):	499	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 36
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole dell'infanzia
Denominazione: Pendolina
Indirizzo: Via Drammis, 28
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	150/110	
Superficie fondiaria (mq):	6732	
Superficie coperta (mq):	1283	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1315	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 37
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Fornaci
Indirizzo: Via Verziano, 8
Quartiere: FORNACI
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	24/27	
Superficie fondiaria (mq):	6739	
Superficie coperta (mq):	425	
Superficie lorda di pavimento (mq):	443	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 39
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Cristo Re
Indirizzo: Via F. Filzi, 11
Quartiere: BORGO TRENTO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	82	
Superficie fondiaria (mq):	1456	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 40
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio:
Denominazione: ma
Indirizzo: Via Diaz, 30
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10192	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 41
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Maria Immacolata
Indirizzo: Via Fornaci, 68
Quartiere: FORNACI
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1867	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 43
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Paolo VI
Indirizzo: Via Torricella di Sopra, 150
Quartiere: URAGO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	133	
Superficie fondiaria (mq):	10145	
Superficie coperta (mq):	1731	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2000	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 44
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Passerini
Indirizzo: Via Belvedere, 26
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	120	
Superficie fondiaria (mq):	4302	
Superficie coperta (mq):	714	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1000	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 46
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: San Filippo Neri
Indirizzo: Villaggio Sereno trav.IXX, 187
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	154	
Superficie fondiaria (mq):	1985	
Superficie coperta (mq):	580	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1160	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 48
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: San Giuseppe
Indirizzo: Via Moretto, 38
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	109	
Superficie fondiaria (mq):	883	
Superficie coperta (mq):	400	
Superficie lorda di pavimento (mq):	946	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 50
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Santa Marta
Indirizzo: Via Marone, 18
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	51	
Superficie fondiaria (mq):	2821	
Superficie coperta (mq):	1461	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3443	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 52
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: G.Sega
Indirizzo: Via G.Sega S.Eufemia, 12
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	99	
Superficie fondiaria (mq):	3789	
Superficie coperta (mq):	836	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1289	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 53
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Santa Maria Ausiliatrice Salesiani
Indirizzo: Via Lombardia, 40
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	84	
Superficie fondiaria (mq):	4632	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 54
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: S.Maria degli Angeli
Indirizzo: Via Bassiche, 36
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	136	
Superficie fondiaria (mq):	2847	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 356
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Bocciodromo Comunale
Indirizzo: Via Castelli, 24
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6332	
Superficie coperta (mq):	1864	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1864	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 360
Codice categoria: S1b
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per i giovani

Classe servizio: comunità alloggio per minori

Denominazione: Padri Maristi "Il Pane e le Rose"
Indirizzo: Via Belvedere, 24
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2430	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	234	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 361
Codice categoria: R52
Categoria servizio: Servizi Religiosi

Tipo servizio: servizi per i giovani

Classe servizio: Oratori e centri parrocchiali

Denominazione: San Giuseppe
Indirizzo: Via Manara, 21
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	39	
Superficie fondiaria (mq):	6367	
Superficie coperta (mq):	693	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1425	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 363
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Congregazione Sacra Famiglia di Nazaret
Indirizzo: Via Ferri, 77
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	20	
Superficie fondiaria (mq):	5606	
Superficie coperta (mq):	1265	
Superficie lorda di pavimento (mq):	835	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Centri Polifunzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 372
Codice categoria: X
Categoria servizio: Centri Polifunzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Istituto Vittoria Razzetti Onlus
Indirizzo: Via Milano, 30
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	60	
Superficie fondiaria (mq):	13114	
Superficie coperta (mq):	690	
Superficie lorda di pavimento (mq):	996	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 373
Codice categoria: R5
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio:

Denominazione: Due Torri
Indirizzo: Vicolo Due Torri, 5
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: ente ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	75/122	
Superficie fondiaria (mq):	1201	
Superficie coperta (mq):	300	
Superficie lorda di pavimento (mq):	800	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 383
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio Antistadio
Indirizzo: Via Novagani
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	13085	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 384
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio Badia 1
Indirizzo: Via Vallecamonica
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	47747	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 387
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio Chiesanuova
Indirizzo: Via Savona
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11673	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 388
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio Pasolini
Indirizzo: Via Della Volta
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8482	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 389
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio S.Eufemia
Indirizzo: Via Chiappa
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	22295	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 390
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio Sereno 1
Indirizzo: Vill. Sereno, IV Traversa, 2
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11436	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 391
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Calcio Via Robusti
Indirizzo: Via Robusti
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	14497	
Superficie coperta (mq):	200	
Superficie lorda di pavimento (mq):	200	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 394
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Rugby Invernici
Indirizzo: Via Maggia
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	56612	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 396
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Cavallerizza Bettoni
Indirizzo: Via Chiappa, 15
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	29836	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 409
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Palestra Bellini
Indirizzo: Buffalora, IV Traversa
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2047	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 428
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio:

Denominazione: Palestra Kennedy
Indirizzo: Via Santellone, 4
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11180	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 452
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Parrocchia Divin Redentore
Indirizzo: Via Molino, 34
Quartiere: URAGO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3296	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 475
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Indirizzo: Via Carpaccio, 28
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	519	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 478
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Parrocchia S. Anna
Indirizzo: Via Franzone, 47-49
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5033	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 500
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Polivalente Collebeato, 6
Indirizzo: Via Collebeato, 6
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: Pubblica
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12708	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 505
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Stadio Rigamonti
Indirizzo: Via Novagani, 6
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: Privata
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	67493	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 506
Codice categoria: S3
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilità

Classe servizio:

Denominazione: Residenza Sanitaria Disabili
Indirizzo: Via Nikolajewka, 15
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	60/58	
Superficie fondiaria (mq):	16243	
Superficie coperta (mq):	2551	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3896	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 521
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: L' Angolo
Indirizzo: Via Industriale, 14
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	30	
Superficie fondiaria (mq):	2037	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 525
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Casa S. Martino
Indirizzo: Via Rose, 14
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione: privata
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: si
Capienza (utenti): 6
Superficie fondiaria (mq): 4285
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 595

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 528
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Comunità Gianni Boninsegna
Indirizzo: Via Divisione Acqui, 99
Quartiere: PRIMO MAGGIO
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3252	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	420	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 541
Codice categoria: R5
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio:

Denominazione: C.A. Villaggio Sereno
Indirizzo: Vill. Sereno, Trav XII
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: comunale
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	80	
Superficie fondiaria (mq):	12697	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 552
Codice categoria: O1
Categoria servizio: Servizi sanitari
Tipo servizio: servizi ospedalieri
Classe servizio:
Denominazione: Fra Ghidini
Indirizzo: Via Pilastroni, 10
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	123047	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 553
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Primavera c/o Arvedi
Indirizzo: Via Mantova, 99
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: buono
Superamento barriere architettoniche: si
Capienza (utenti): 25
Superficie fondiaria (mq): 6157
Superficie coperta (mq): 2161
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 566
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Pasotti Cottinelli
Indirizzo: Via delle Grazzine,
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: privata
Gestione: Fondazione
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: buono
Superamento barriere architettoniche: si
Capienza (utenti): 54
Superficie fondiaria (mq): 2240
Superficie coperta (mq): 810
Superficie lorda di pavimento (mq): 2650

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 580
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero
Tipo servizio: impianti scoperti
Classe servizio:
Denominazione: Campo Atletica Calvesi
Indirizzo: Via Morosini, 12
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: insufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 31914
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente
Obiettivo grado fruibilità: ottimo
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo
Importo presunto:

NOTE

non utilizzabile per inquinamento terreni

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 586
Codice categoria: S3c
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilità

Classe servizio: comunità alloggio per immigrati, mense, dormitori

Denominazione: C.C.A. Chizzolini
Indirizzo: Viale Duca degli Abruzzi 60
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione: pubb/priv.
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	no	
Capienza (utenti):	14 stanze	
Superficie fondiaria (mq):	2169	
Superficie coperta (mq):	440	
Superficie lorda di pavimento (mq):	810	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 588
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Girasole - Casazza
Indirizzo: Via Casazza 38
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	55	
Superficie fondiaria (mq):	4700	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	556	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 589
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Abbraccio
Indirizzo: Via Lipella 41
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	24	
Superficie fondiaria (mq):	3103	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	275	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 591
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Centro Sportivo San Filippo
Indirizzo: Via Bazoli, 6
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	47152	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 594
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Scoiattolo
Indirizzo: Via Noce 69
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	32	
Superficie fondiaria (mq):	3677	
Superficie coperta (mq):	481	
Superficie lorda di pavimento (mq):	481	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 595
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Il Cucciolo
Indirizzo: Via Raffaello 200
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	47	
Superficie fondiaria (mq):	2241	
Superficie coperta (mq):	520	
Superficie lorda di pavimento (mq):	520	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 597
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Coccinella
Indirizzo: Via Franchi 85
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	16	
Superficie fondiaria (mq):	1204	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 598
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Girotondo
Indirizzo: Via Franchi 25
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	47	
Superficie fondiaria (mq):	3084	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	548	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 599
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio: Impianti coperti

Denominazione: Centro Sportivo San Filippo
Indirizzo: Via Bazoli, 6
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7864	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 600
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Centro Sportivo San Filippo
Indirizzo: Via Bazoli, 6
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2316	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 601
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Magico Mondo
Indirizzo: Via Cimabue 275
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2533	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	353	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 605
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio:
Denominazione: Nuova Badia
Indirizzo: Via Prima 79 - Badia
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	SI	
Capienza (utenti):	102/110	
Superficie fondiaria (mq):	7227	
Superficie coperta (mq):	645	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1000	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 620
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Battibaleno
Indirizzo: Via Maiera 21
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: privata
Gestione: privato
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: buono
Superamento barriere architettoniche: si
Capienza (utenti): 60
Superficie fondiaria (mq): 5145
Superficie coperta (mq): 517
Superficie lorda di pavimento (mq): 517

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: sufficiente
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 621
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: "Crescere Insieme"
Indirizzo: Via Cernaia 2
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	65	
Superficie fondiaria (mq):	2140	
Superficie coperta (mq):	568	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1375	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 636
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio: Impianti scoperti

Denominazione: Parrocchia Buon Pastore

Indirizzo: Viale Venezia, 108


Quartiere: PORTA VENEZIA

Proprietà: ente ecclesiastico

Gestione: Ente Ecclesiastico

Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2264	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 652
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Parrocchia Folzano
Indirizzo:
Quartiere: FOLZANO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5094	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 654
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio Fornaci
Indirizzo: Via Fornaci
Quartiere: FORNACI
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16940	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 655
Codice categoria: R52
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori e centri parrocchiali

Denominazione: Oratorio Fornaci
Indirizzo: Via Fornaci
Quartiere: FORNACI
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1343	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 677
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio: Impianti scoperti

Denominazione: Parrocchia San Bartolomeo
Indirizzo: Via Scuole, 42
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16626	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 680
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Parrocchia San Benedetto Abate
Indirizzo: Via Divisione Acqui, 105
Quartiere: PRIMO MAGGIO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2597	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 693
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*
Classe servizio: oratori con attrezzature sportive
Denominazione: Parrocchia San Giacinto
Indirizzo: Via Cipro, 63
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10874	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 705
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio S. Giovanni Bosco
Indirizzo: Via S. Giovanni Bosco, 15
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10758	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 706
Codice categoria: I
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole secondarie di primo grado
Denominazione: Istruzione di base
Indirizzo: Via S. Giovanni Bosco, 15
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11223	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 726
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Parrocchia Santa Eufemia Della Fonte
Indirizzo: Via Indipendenza
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5523	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 772
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Parrocchia Violino
Indirizzo:
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7837	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 784
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Piscina Lamarmora
Indirizzo: Via Rodi, 20
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	19194	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 788
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio: Impianti coperti

Denominazione: Piscina Viale Piave
Indirizzo: Viale Piave, 40
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: comunale
Gestione: Associazioni
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3670	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 789
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio: Impianti coperti

Denominazione: Piscina Mompiano
Indirizzo: Via Stadio
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12420	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:	€ 1.321.200,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 801
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Boifava
Indirizzo: Via S.Orsola, 124
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	162/175	
Superficie fondiaria (mq):	5790	
Superficie coperta (mq):	925	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1403	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 805
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio:

Denominazione: Casazza
Indirizzo: Via Gadola, 18
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	250/140	
Superficie fondiaria (mq):	10070	
Superficie coperta (mq):	1800	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3777	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 807
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Club Azzurri S.p.A.
Indirizzo: Via Garzetta, 57
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	34455	
Superficie coperta (mq):	350	
Superficie lorda di pavimento (mq):	701	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 809
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Crispi
Indirizzo: Via Lamberti 2/a
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	376/229	
Superficie fondiaria (mq):	2655	
Superficie coperta (mq):	870	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2449	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 810
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Deledda
Indirizzo: Via Parenzo, 101
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	250/248	
Superficie fondiaria (mq):	6995	
Superficie coperta (mq):	1276	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1826	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 811
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Divisione Acqui
Indirizzo: Via Passo Gavia, 7
Quartiere: PRIMO MAGGIO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: buono Attrezzature connesse:

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): 199/134

Superficie fondiaria (mq): 10767

Superficie coperta (mq): 2000

Superficie lorda di pavimento (mq): 2057

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:

Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono Importo presunto:

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 813
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Don Vender
Indirizzo: Via Longure, 2
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	121/105	
Superficie fondiaria (mq):	5410	
Superficie coperta (mq):	840	
Superficie lorda di pavimento (mq):	815	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 814
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Giovanni XXIII
Indirizzo: Via Sabbioneta, 16
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	325/189	
Superficie fondiaria (mq):	8634	
Superficie coperta (mq):	1923	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3764	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 815
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Mameli
Indirizzo: Via della Chiesa, 73
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	167/102	
Superficie fondiaria (mq):	2645	
Superficie coperta (mq):	416	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1739	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 816
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Manzoni
Indirizzo: Via dei Mille 4/a
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	312/178	
Superficie fondiaria (mq):	2635	
Superficie coperta (mq):	1450	
Superficie lorda di pavimento (mq):	5126	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 817
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Marcolini
Indirizzo: Vill. Sereno, Via VII, 38
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	350/282	
Superficie fondiaria (mq):	6292	
Superficie coperta (mq):	1520	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2578	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 818
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Marconi
Indirizzo: Via G. Segà, 3
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	175/104	
Superficie fondiaria (mq):	5324	
Superficie coperta (mq):	621	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2219	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 819
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Melzi
Indirizzo: Via Scuole, 39
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	250/115	
Superficie fondiaria (mq):	9910	
Superficie coperta (mq):	1640	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3267	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 820
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Montale
Indirizzo: Vill. Violino, Via IX, 38
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	173/224	
Superficie fondiaria (mq):	3115	
Superficie coperta (mq):	368	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1534	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 822
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Quasimodo
Indirizzo: Via Costalunga, 15
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	308/256	
Superficie fondiaria (mq):	7790	
Superficie coperta (mq):	2900	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6867	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 823
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Rinaldini
Indirizzo: Q. Leonessa, 25
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	375/300	
Superficie fondiaria (mq):	8063	
Superficie coperta (mq):	2857	
Superficie lorda di pavimento (mq):	5067	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 824
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Rodari
Indirizzo: Via Albertano da Brescia 57
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: buono Attrezzature connesse:

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): 250/198

Superficie fondiaria (mq): 7252

Superficie coperta (mq): 2511

Superficie lorda di pavimento (mq): 1716

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:

Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono Importo presunto:

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 825
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campi scoperti
Indirizzo: Via Gamba
Quartiere: BORGO TRENTO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3727	
Superficie coperta (mq):	105	
Superficie lorda di pavimento (mq):	105	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 826
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Sanzio
Indirizzo: Via Raffaello, 210
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	350/173	
Superficie fondiaria (mq):	22893	
Superficie coperta (mq):	2172	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6709	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 827
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Sauro
Indirizzo: Via Del Brolo, 6
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	226/189	
Superficie fondiaria (mq):	1872	
Superficie coperta (mq):	561	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1880	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 830
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Ugolini
Indirizzo: Via Repubblica Argentina, 122
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	355/320	
Superficie fondiaria (mq):	11906	
Superficie coperta (mq):	2230	
Superficie lorda di pavimento (mq):	5771	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Centri polifunzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 831
Codice categoria: X
Categoria servizio: Centri polifunzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Ungaretti
Indirizzo: Via Piave, 44
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	400/277	
Superficie fondiaria (mq):	18010	
Superficie coperta (mq):	2658	
Superficie lorda di pavimento (mq):	7578	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 832
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Calvino
Indirizzo: Via Violante, 18
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	nd	connesse:
Capienza (utenti):	233/116	
Superficie fondiaria (mq):	10122	
Superficie coperta (mq):	1800	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3757	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 833
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole dell'infanzia
Denominazione: Volta
Indirizzo: Via Panigada, 6
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	375/204	
Superficie fondiaria (mq):	19993	
Superficie coperta (mq):	1630	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2938	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 834
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: XXVIII Maggio
Indirizzo: Via Zadei, 76
Quartiere: BORGO TRENTO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	408/152	
Superficie fondiaria (mq):	25178	
Superficie coperta (mq):	2655	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4187	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 838
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: S. Maria Della Pace
Indirizzo: Via Pace, 10
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	81	
Superficie fondiaria (mq):	5210	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 839
Codice categoria: U
Categoria servizio: Servizi universitari

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Istituto arici
Indirizzo: Via Trieste, 17
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: privata
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	186	
Superficie fondiaria (mq):	9682	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 844
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Mompiani
Indirizzo: Via Delle Grazie, 11
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	292/216	
Superficie fondiaria (mq):	4171	
Superficie coperta (mq):	2350	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3743	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 846
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio:

Denominazione: Divisione Tridentina
Indirizzo: Via Bagatta, 6
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	450/439	
Superficie fondiaria (mq):	23721	
Superficie coperta (mq):	2734	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4235	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 848
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Romanino
Indirizzo: Via Carducci, 88
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	150/143	
Superficie fondiaria (mq):	11877	
Superficie coperta (mq):	2135	
Superficie lorda di pavimento (mq):	7168	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 849
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Pirandello
Indirizzo: Vill. Prealpino, Via XVII, 2
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	216/116	
Superficie fondiaria (mq):	4584	
Superficie coperta (mq):	530	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2246	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 852
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Virgilio
Indirizzo: Via Nikolajewka, 5
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	474/408	
Superficie fondiaria (mq):	11524	
Superficie coperta (mq):	3382	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6776	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 853
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Foscolo
Indirizzo: Via Galilei, 46
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	404/146	
Superficie fondiaria (mq):	9385	
Superficie coperta (mq):	2243	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4095	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 854
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio San Faustino
Indirizzo: Via della Rocca, 16
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4186	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 859
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio Caionvico
Indirizzo: Via Rodone, 17
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5598	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 860
Codice categoria: I2
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio:

Denominazione: C.F.P. Regione Lombardia
Indirizzo: Via Gamba, 10
Quartiere: BORGO TRENTO
Proprietà: regionale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6387	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 862
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Franchi
Indirizzo: Vill. Sereno, Trav XII, 21
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	300/378	
Superficie fondiaria (mq):	9522	
Superficie coperta (mq):	3070	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4662	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 863
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Calvino
Indirizzo: Via Parenzo, 105
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: pubblica
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	225/123	
Superficie fondiaria (mq):	12440	
Superficie coperta (mq):	3062	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4411	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 868
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Fondazione Alma Tovini
Indirizzo: Via B. Maggi, 37
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	13883	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 872
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Polisportiva S. Agata
Indirizzo: Via Petrarca, 15
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6252	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 874
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali
Tipo servizio: cimiteri
Classe servizio:
Denominazione: Vantiniano
Indirizzo: via Milano, 17
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	183094	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 875
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Buffalora
Indirizzo: via Campazzo,17
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4705	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 876
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Caionvico
Indirizzo: località Caionvico
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1568	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 877
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Quadrifogli
Indirizzo: Via Zadei, 53
Quartiere: FOLZANO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	18321	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 878
Codice categoria: Z2
Categoria servizio: Servizi cimiteriali
Tipo servizio: tempio crematorio
Classe servizio:
Denominazione: Fornaci
Indirizzo: via Verziano, 4
Quartiere: FORNACI
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12851	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 879
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Mompiano
Indirizzo: via Castelli
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8673	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 880
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: S.Bartolomeo
Indirizzo: via Campane, 3
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	22260	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 881
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: S.Eufemia
Indirizzo: via L.Fiorentini
Quartiere: SAN POLINO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	22048	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 883
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ITC Ballini
Indirizzo: Via Amba d'Oro, 81
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	21376	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 884
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Stocchetta
Indirizzo: via Passo dello Stelvio, 17
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6650	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 885
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Volta
Indirizzo: viale Duca degli Abruzzi
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	27872	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 886
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Spazio Mostre Palazzo Martinengo
Indirizzo: via Musei, 32
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3094	
Superficie coperta (mq):	2088	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6162	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 887
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Museo Romano - Tempio Capitolino
Indirizzo: via Musei, 57/a
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4556	
Superficie coperta (mq):	1145	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1521	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 888
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Santa Giulia- Museo della Città
Indirizzo: via Musei, 81/b
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 12155
Superficie coperta (mq): 1279
Superficie lorda di pavimento (mq): 2371
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'


Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: sufficiente
Obiettivo grado accessibilità: ottimo
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 892
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Museo di Scienze Naturali
Indirizzo: via Ozanam, 4
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3598	
Superficie coperta (mq):	421	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1116	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 893
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Castello
Indirizzo: Colle cidneo
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 54193
Superficie coperta (mq): 845
Superficie lorda di pavimento (mq): 1945
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo
Obiettivo grado accessibilità: ottimo
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 894
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Teatro parrocchiale Casazza
Indirizzo: via Casazza
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2708	
Superficie coperta (mq):	803	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1376	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 896
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Pinacoteca Civica Tosio Martinengo
Indirizzo: Piazza Moretto, 4
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 2854
Superficie coperta (mq): 1388
Superficie lorda di pavimento (mq): 3391
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 897
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Sala Mostre SS Filippo e Giacomo
Indirizzo: via Battaglie, 61/1
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1364	
Superficie coperta (mq):	432	
Superficie lorda di pavimento (mq):	543	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 898
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Museo Diocesano d'arte sacra
Indirizzo: via G. da Sal_, 13
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4686	
Superficie coperta (mq):	989	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2455	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 909
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Teatro Grande
Indirizzo: Via Paganora, 19
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2925	
Superficie coperta (mq):	2650	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3716	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 910
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Teatro Santa Chiara
Indirizzo: Ctr. S. Chiara 50/a
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 10189
Superficie coperta (mq): 1528
Superficie lorda di pavimento (mq): 3213
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo
Obiettivo grado accessibilità: ottimo
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 911
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Teatro Sociale
Indirizzo: via Cavallotti, 20
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1122	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 913
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Palatenda
Indirizzo: via Ziziola, 91
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16068	
Superficie coperta (mq):	430	
Superficie lorda di pavimento (mq):	430	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 915
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Auditorio S.Barnaba
Indirizzo: corso Magenta, 44
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4640	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 916
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Scena Sintetica
Indirizzo: via G. Rosa, 4
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1158	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 924
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze

Classe servizio:

Denominazione: Sociale
Indirizzo: via Cavallotti, 20
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1527	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 928
Codice categoria: I2b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: centri di formazione specialistica

Denominazione: G.C. Bonoris
Indirizzo: Via S. Antonio, 61
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	14592	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 929
Codice categoria: C3
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: biblioteche

Classe servizio:

Denominazione: Biblioteca Queriniana
Indirizzo: via Mazzini, 1
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2970	
Superficie coperta (mq):	450	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1134	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 930
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Emeroteca-Mediatca
Indirizzo: Piazza Martiri Belfiore
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 1195
Superficie coperta (mq): 798
Superficie lorda di pavimento (mq): 1923

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 931
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Archivio storico civico
Indirizzo: via Galilei, 44
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4050	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 934
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Sala di lettura Bonvicino
Indirizzo: vicolo San Clemente, 15
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	314	
Superficie coperta (mq):	253	
Superficie lorda di pavimento (mq):	506	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 935
Codice categoria: C3
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: biblioteche

Classe servizio:

Denominazione: Sala di lettura Canossi
Indirizzo: Via Cairoli, 27
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	856	
Superficie coperta (mq):	735	
Superficie lorda di pavimento (mq):	735	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 937
Codice categoria: O1a
Categoria servizio: Servizi sanitari
Tipo servizio: servizi ospedalieri
Classe servizio: ospedali
Denominazione: Azienda ospedaliera Ospedali civili di Bres
Indirizzo: via Spedali, 1
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	185917	
Superficie coperta (mq):	31068	
Superficie lorda di pavimento (mq):	133321	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 938
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: Presidio Pneumotisiologico
Indirizzo: via Marconi, 26
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3776	
Superficie coperta (mq):	491	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1375	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 942
Codice categoria: O1a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi ospedalieri

Classe servizio: ospedali

Denominazione: Casa di cura cittÓ di Brescia
Indirizzo: via Gualla, 15
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9461	
Superficie coperta (mq):	2876	
Superficie lorda di pavimento (mq):	11639	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 943
Codice categoria: O1b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi ospedalieri

Classe servizio: cliniche, case di cura

Denominazione: Casa di cura Poliambulanza
Indirizzo: via Bissolati, 57
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	89053	
Superficie coperta (mq):	14917	
Superficie lorda di pavimento (mq):	45195	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 945
Codice categoria: O1b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi ospedalieri

Classe servizio: cliniche, case di cura

Denominazione: Casa di cura S. Anna
Indirizzo: via Franzone, 31
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	31107	
Superficie coperta (mq):	3251	
Superficie lorda di pavimento (mq):	11132	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 947
Codice categoria: O1a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi ospedalieri

Classe servizio: ospedali

Denominazione: Domus Salutis
Indirizzo: via Lazzaretto, 3
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	56006	
Superficie coperta (mq):	7134	
Superficie lorda di pavimento (mq):	21513	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 950
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Settore servizi demografici
Indirizzo: Palazzo Broletto
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6891	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 951
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Municipio (Sindaco, Segreteria Generale)
Indirizzo: Palazzo Loggia
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1724	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 956
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: A2a
Indirizzo: via Lamarmora, 230
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	150846	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 958
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Aree: Servizi tecnici - Gestione del territorio
Indirizzo: via Marconi, 12
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	15515	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 969
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Corte d'appello
Indirizzo: via S.Martino della Battaglia,
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3084	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 971
Codice categoria: A1b
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: senza utenza
Denominazione: Caserma Ottaviani
Indirizzo: Via Tartaglia, 52
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4417	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 972
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: Poliambulatorio ospedaliero
Indirizzo: via Biseo, 17
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2305	
Superficie coperta (mq):	598	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1913	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 973
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: dipartimento di prevenzione
Indirizzo: via Cantore, 20
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8084	
Superficie coperta (mq):	1461	
Superficie lorda di pavimento (mq):	8763	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 974
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio S. Francesco di Paola
Indirizzo: Via Benacense
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3240	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 975
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: distretto socio san.1 servizi vari
Indirizzo: via Duca degli Abruzzi, 103
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2753	
Superficie coperta (mq):	304	
Superficie lorda di pavimento (mq):	912	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 977
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: servizi vari A.S.L. e Azienda ospedaliera
Indirizzo: via Nikolajewka, 11/14
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6754	
Superficie coperta (mq):	2324	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3339	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 979
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Settore Vigilanza e Protezione Civile - Sed
Indirizzo: via Donegani, 12
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 19590
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 984
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: ededifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religiosoifici per il culto

Classe servizio:

Denominazione: S.Maria Bambina
Indirizzo: via Buffalora, 91
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 3923
Superficie coperta (mq): 2153
Superficie lorda di pavimento (mq): 3169

Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 985
Codice categoria: R
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Buon Pastore
Indirizzo: Viale Venezia, 108
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	14654	
Superficie coperta (mq):	2408	
Superficie lorda di pavimento (mq):	7092	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 986
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Faustino e Giovita
Indirizzo: via Caionvico, 18
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	901	
Superficie coperta (mq):	380	
Superficie lorda di pavimento (mq):	380	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 987
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Angela Merici
Indirizzo: via Cimabue, 271
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12448	
Superficie coperta (mq):	2046	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2505	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 988
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Sante Capitanio e Gerosa
Indirizzo: via Botticelli, 5
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6687	
Superficie coperta (mq):	1109	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1109	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 989
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: S. Eufemia della Fonte
Indirizzo: via Indipendenza, 35
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1580	
Superficie coperta (mq):	1757	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2365	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 990
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Indirizzo: via Milano, 32
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17288	
Superficie coperta (mq):	2130	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3357	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 991
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Francesco da Paola
Indirizzo: via Benacense, 15-27
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5725	
Superficie coperta (mq):	1781	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3529	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 992
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Gottardo
Indirizzo: via S. Gottardo, 19
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	13934	
Superficie coperta (mq):	978	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2452	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 993
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Luigi Gonzaga
Indirizzo: via Carpaccio, 28
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4074	
Superficie coperta (mq):	1592	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2401	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 994
Codice categoria: R
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Conversione di S. Paolo in S. Polo
Indirizzo: via S. Polo, 243
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	13675	
Superficie coperta (mq):	2285	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3369	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 995
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Stefano protomartire
Indirizzo: via Bonatelli, 16
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2355	
Superficie coperta (mq):	748	
Superficie lorda di pavimento (mq):	869	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 996
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Costalunga S. Bernardo
Indirizzo: via Costalunga, 38
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4336	
Superficie coperta (mq):	528	
Superficie lorda di pavimento (mq):	999	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 997
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Cristo Re
Indirizzo: via F.Filzi, 5
Quartiere: BORGO TRENTO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4656	
Superficie coperta (mq):	1953	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4157	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Centri polifunzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 998
Codice categoria: X
Categoria servizio: Centri polifunzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: S. Maria Immacolata
Indirizzo: via L. Pavoni, 11
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12931	
Superficie coperta (mq):	1548	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4338	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 999
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Ist. Magistrale Gamba
Indirizzo: Via N. Bixio, 9
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: Pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4813	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1000
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Mompiano - S. Gaudenzio
Indirizzo: via Fontane, 26
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature connesse:

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): nd

Superficie fondiaria (mq): 21379

Superficie coperta (mq): 2828

Superficie lorda di pavimento (mq): 4078

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono Importo presunto:

Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono Importo presunto:

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1001
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Maria in Silva
Indirizzo: via Corsica, 37
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	712	
Superficie coperta (mq):	722	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1044	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1002
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Barnaba Apostolo
Indirizzo: via della Valle, 37
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2839	
Superficie coperta (mq):	631	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1130	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1003
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio S. Luigi Gonzaga
Indirizzo: Via Carpaccio, 28
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4156	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1004
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Ss. Francesco e Chiara
Indirizzo: via Bligny, 10/b
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1518	
Superficie coperta (mq):	1708	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1841	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1005
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: S. M. Crocifissa di Rosa
Indirizzo: via Crocifissa di Rosa, 22
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	20272	
Superficie coperta (mq):	841	
Superficie lorda di pavimento (mq):	841	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1006
Codice categoria: R5
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio:

Denominazione: Ss. Trinità
Indirizzo: via Spedali civili, 51
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8861	
Superficie coperta (mq):	1128	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1696	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1007
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Stocchetta
Indirizzo: via Triumplina, 268
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11868	
Superficie coperta (mq):	1315	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1882	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1009
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Madonna del Rosario
Indirizzo: via prima, 81 Vill. Badia
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8190	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1010
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Divin Redentore
Indirizzo: via Pendolina, 4
Quartiere: URAGO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4971	
Superficie coperta (mq):	1040	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1162	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1011
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Maria Nascente
Indirizzo: via L.Manara, 26
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1258	
Superficie coperta (mq):	692	
Superficie lorda di pavimento (mq):	692	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1012
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Anna
Indirizzo: via B.Bonini, 26
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4154	
Superficie coperta (mq):	865	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1060	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religioso

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1013
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religioso

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: S. Antonio da Padova
Indirizzo: via Antegnati, 17
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9677	
Superficie coperta (mq):	2250	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4725	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1014
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: S.Cuore
Indirizzo: via Luzzago, 9
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4266	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1015
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Giacomo Porti
Indirizzo: via O.Denari, 3-5
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9476	
Superficie coperta (mq):	1475	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1722	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1016
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: S. Giovanna Antida
Indirizzo: via quinta, 51 Q.re C.Abba
Quartiere: URAGO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10516	
Superficie coperta (mq):	1227	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1692	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1017
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: S.Spirito
Indirizzo: via Don Vender, 40
Quartiere: URAGO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9206	
Superficie coperta (mq):	471	
Superficie lorda di pavimento (mq):	658	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1018
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Natività Beata Vergine
Indirizzo: via della Chiesa, 126
Quartiere: URAGO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3411	
Superficie coperta (mq):	630	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1065	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1019
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: San Giuseppe Lavoratore
Indirizzo: trav. VIII, 2 vill. Violino
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4651	
Superficie coperta (mq):	777	
Superficie lorda di pavimento (mq):	777	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1020
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Beato Luigi Maria Palazzolo
Indirizzo: via C. Botta, 46
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7149	
Superficie coperta (mq):	1969	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1969	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1021
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Maria Assunta
Indirizzo: via Fura, 119 Chiesanuova
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature connesse:

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): nd

Superficie fondiaria (mq): 4502

Superficie coperta (mq): 1926

Superficie lorda di pavimento (mq): 2208

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono Importo presunto:

Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono Importo presunto:

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1022
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Silvestro Papa
Indirizzo: via del Rione, 56 - Folzano
Quartiere: FOLZANO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1869	
Superficie coperta (mq):	687	
Superficie lorda di pavimento (mq):	922	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1023
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Rocco
Indirizzo: via Fornaci,82
Quartiere: FORNACI
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3335	
Superficie coperta (mq):	1244	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1721	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1024
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Maria della Noce
Indirizzo: via Noce 103
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3663	
Superficie coperta (mq):	486	
Superficie lorda di pavimento (mq):	712	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1025
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Benedetto
Indirizzo: via Div. Acqui, 105
Quartiere: PRIMO MAGGIO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1752	
Superficie coperta (mq):	836	
Superficie lorda di pavimento (mq):	972	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1026
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Giacinto
Indirizzo: p.zza Giacinto Tredici, 15
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1445	
Superficie coperta (mq):	1474	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1474	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1028
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: S. Maria della Vittoria
Indirizzo: via Cremona, 97
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9369	
Superficie coperta (mq):	1200	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1200	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1029
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: S. Maria in Silva
Indirizzo: via Sardegna (ex via Isole Lip)
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7349	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1030
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Filippo Neri
Indirizzo: via XI, 34 vill. Sereno
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1784	
Superficie coperta (mq):	969	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1606	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1031
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Giulio Prete
Indirizzo: via V, 12 vill. Sereno
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	15921	
Superficie coperta (mq):	1328	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1328	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1032
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Ss. Piero e Paolo in Volta bresciana
Indirizzo: viale Duca degli Abruzzi, 72
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	15620	
Superficie coperta (mq):	1079	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1823	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1033
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Cattedrale
Indirizzo: p.zza Paolo VI
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7048	
Superficie coperta (mq):	3394	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3394	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1034
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Afra
Indirizzo: corso Magenta, 68
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1737	
Superficie coperta (mq):	1474	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1690	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1035
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Agata
Indirizzo: corsetto S.Agata, 27
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1509	
Superficie coperta (mq):	1069	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1069	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1036
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Alessandro
Indirizzo: via Moretto, 73
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2187	
Superficie coperta (mq):	957	
Superficie lorda di pavimento (mq):	957	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1037
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi universitari

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Ss. Faustino e Giovita
Indirizzo: via S. Faustino, 74
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3080	
Superficie coperta (mq):	1328	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2500	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1038
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Giovanni Evangelista
Indirizzo: Contrada S. Giovanni, 12
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2401	
Superficie coperta (mq):	924	
Superficie lorda di pavimento (mq):	924	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1040
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Lorenzo
Indirizzo: via Moretto, 55
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1107	
Superficie coperta (mq):	993	
Superficie lorda di pavimento (mq):	993	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1041
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio di S.Maria in Calchera
Indirizzo: via Musei, 58
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1669	
Superficie coperta (mq):	360	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1081	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1042
Codice categoria: R
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Ss. Nazaro e Celso
Indirizzo: via F.lli Bronzetti, 29-31
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2211	
Superficie coperta (mq):	2861	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3881	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1043
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Angela Merici
Indirizzo: via Crispi, 19
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	954	
Superficie coperta (mq):	943	
Superficie lorda di pavimento (mq):	943	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1044
Codice categoria: R5
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio:

Denominazione: Centro Pastorale Paolo VI
Indirizzo: via G. Calini, 30
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1539	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1045
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Clemente
Indirizzo: via Trieste, 25
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	907	
Superficie coperta (mq):	864	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1018	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1047
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Santuario Santa Maria delle Grazie
Indirizzo: via Grazie, 13
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3636	
Superficie coperta (mq):	2976	
Superficie lorda di pavimento (mq):	3952	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1048
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Maria della Pace
Indirizzo: via Pace, 12/b
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1690	
Superficie coperta (mq):	1717	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1717	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1049
Codice categoria: R4
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: istituti religiosi

Classe servizio:

Denominazione: Ufficio Missionario Diocesano
Indirizzo: via G. Rosa, 30
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4117	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1051
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Maria del Carmine
Indirizzo: C.da del Carmine
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2851	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1052
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Pietro in Oliveto
Indirizzo: via del Castello, 10
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	918	
Superficie coperta (mq):	839	
Superficie lorda di pavimento (mq):	839	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1054
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Cristo
Indirizzo: via Piamarta
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	524	
Superficie coperta (mq):	510	
Superficie lorda di pavimento (mq):	510	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1055
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Zeno al Foro
Indirizzo: piazza del Foro
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	970	
Superficie coperta (mq):	445	
Superficie lorda di pavimento (mq):	445	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1056
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa della Carit 
Indirizzo: via Musei
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Propriet : ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	551	
Superficie coperta (mq):	497	
Superficie lorda di pavimento (mq):	671	

FRUIBILITA'

Grado fruibilit�:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilit�:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilit�:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilit�:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1057
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Faustino in riposo
Indirizzo: Porta Bruciata
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	94	
Superficie coperta (mq):	125	
Superficie lorda di pavimento (mq):	125	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1058
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Giorgio
Indirizzo: piazzetta S.Giorgio, 2
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	810	
Superficie coperta (mq):	659	
Superficie lorda di pavimento (mq):	659	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1059
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: S.Giuseppe
Indirizzo: vicolo S.Giuseppe, 5
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1482	
Superficie coperta (mq):	1500	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1500	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1060
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Francesco d'Assisi
Indirizzo: via S.Francesco d'Assisi,1
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1998	
Superficie coperta (mq):	1799	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1799	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1061
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Maria dei Miracoli
Indirizzo: corso Martiri della LibertÓ, 3
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	675	
Superficie coperta (mq):	709	
Superficie lorda di pavimento (mq):	709	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1062
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Carlo
Indirizzo: via Moretto, 6
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	487	
Superficie coperta (mq):	456	
Superficie lorda di pavimento (mq):	560	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1064
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa ?
Indirizzo: via Moretto, 33
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	553	
Superficie coperta (mq):	538	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1039	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1065
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Cappella di S.Luca
Indirizzo: via S.Martino della Battaglia,
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	526	
Superficie coperta (mq):	524	
Superficie lorda di pavimento (mq):	524	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1066
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S.Maria in Calchera
Indirizzo: piazzetta S.Maria in Calchera,
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	524	
Superficie coperta (mq):	569	
Superficie lorda di pavimento (mq):	569	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1067
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa Valdese
Indirizzo: via dei Mille, 2/b
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	737	
Superficie coperta (mq):	303	
Superficie lorda di pavimento (mq):	630	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1068
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa dei Padri Francescani
Indirizzo: via Callegari, 7
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	632	
Superficie coperta (mq):	641	
Superficie lorda di pavimento (mq):	641	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1078
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Sale polivalenti
Indirizzo: via G.B. Farfengo, 69
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1824	
Superficie coperta (mq):	530	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1591	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1079
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Ex Sede Quarta circoscrizione
Indirizzo: via Villa Glori, 13
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3808	
Superficie coperta (mq):	414	
Superficie lorda di pavimento (mq):	593	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1080
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Ex Sede Quinta circoscrizione
Indirizzo: via Livorno, 7
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1170	
Superficie coperta (mq):	369	
Superficie lorda di pavimento (mq):	639	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1088
Codice categoria: A5
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: caserma carabinieri
Classe servizio:
Denominazione: Caserma Comando provinciale
Indirizzo: piazza Tebaldo Brusato, 19
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: Esercito Italiano
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8078	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1089
Codice categoria: A
Categoria servizio: Servizi Istituzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Caserma Comando stazione s.Eustacchio
Indirizzo: via Montegrappa, 26
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1871	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1091
Codice categoria: A2
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi sicurezza
Classe servizio:
Denominazione: Caserma Comando stazione Lamarmora
Indirizzo: via F.lli Bandiera,28
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: Esercito Italiano
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	21451	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1092
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Polizia di stato - Questura
Indirizzo: via Botticelli, 2
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11285	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1093
Codice categoria: A2
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi sicurezza
Classe servizio:
Denominazione: Polizia stradale
Indirizzo: via Montegrappa, 25
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7998	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1096
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Vigili del Fuoco Comando Provinciale
Indirizzo: via Scuole, 6
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17578	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1097
Codice categoria: A3
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: carcere
Classe servizio:
Denominazione: Carcere
Indirizzo: via Spalti S. Marco, 20
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9022	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1098
Codice categoria: A3
Categoria servizio: Servizi Istituzionali

Tipo servizio: carcere

Classe servizio:

Denominazione: Carcere femminile
Indirizzo: via Flero
Quartiere: FORNACI
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	36998	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1117
Codice categoria: R3
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: immobili per la formazione religiosa
Classe servizio:
Denominazione: SS. Cosma e Damiano
Indirizzo: via dei Mille, 41
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3852	
Superficie coperta (mq):	1796	
Superficie lorda di pavimento (mq):	5095	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1132
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Sala polivalente 3³ circoscrizione
Indirizzo: P.zza Don Teotti vill. Violino
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1363	
Superficie coperta (mq):	390	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1171	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1134
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Sale polivalenti Quinta Circoscrizione (2 loc
Indirizzo: trav. XII , 58/A vill. Sereno
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2706	
Superficie coperta (mq):	249	
Superficie lorda di pavimento (mq):	518	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la produzione e la distribuzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1138
Codice categoria: B
Categoria servizio: Servizi per la produzione e la distribuzione

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Vigilanza igienico sanitaria
Indirizzo: via Orzinuovi, 82
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: ASL
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 76949
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la produzione e la distribuzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1140
Codice categoria: B
Categoria servizio: Servizi per la produzione e la distribuzione

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Canile sanitario
Indirizzo: via Orzinuovi, 92
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: ASL
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	24396	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1175
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Tribunale dei minori
Indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 96
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1719	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1176
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Uffici comunali - Ragioneria
Indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 26
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2769	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: servizio sociale

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1186
Codice categoria: S
Categoria servizio: servizio sociale

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Provincia di Brescia
Indirizzo: via Duca degli Abruzzi, 10
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: provinciale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2805	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Centri polifunzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1194
Codice categoria: X
Categoria servizio: Centri polifunzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:
Indirizzo: via S. Antonio, 14
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	22357	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1196
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Uffici finanziari dello Stato
Indirizzo: via Marsala, 29
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5835	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1198
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Soprintendenza Belle Arti
Indirizzo: via G. Calini, 26
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1802	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1200
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Sede INPS/INAIL
Indirizzo: via B.Croce, 32
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1748	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1208
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Circonscrizione doganale
Indirizzo: via F.Perotti, 9 -area Girelli -
Quartiere: FORNACI
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	27816	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1215
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: via Romiglia, 1
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4683	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1219
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: ambulatorio Psichiatrico
Indirizzo: via Reggio, 6
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9631	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1223
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: Comunità protetta
Indirizzo: via Foro Boario, 2
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	19929	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1224
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: Centro disturbi alimentari
Indirizzo: via Crispi, 24
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2149	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1229
Codice categoria: O2a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: poliambulatori

Denominazione: distretto socio san.1 servizi vari
Indirizzo: strada antica Mantovana, 110
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10918	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1233
Codice categoria: O2a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: poliambulatori

Denominazione: distretto socio san.1 servizi vari
Indirizzo: via Gheda, 4
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: ASL
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3708	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1234
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:
Indirizzo: Via Lottieri, 1
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: ASL
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	982	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1238
Codice categoria: O2
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio:

Denominazione: distretto socio san.1 servizi vari
Indirizzo: via Paganini, 1
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: ASL
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1546	
Superficie coperta (mq):	526	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1053	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1269
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Polizia ferroviaria
Indirizzo: edificio della Stazione
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: statale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1495	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1290
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Ufficio Postale 18 e Motorizzazione Civile
Indirizzo: via Grandi, 1
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	46364	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1291
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Ufficio Postale di Bettole di Buffalora
Indirizzo: via Buffalora, 99
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: Poste Italiane
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	206	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1473
Codice categoria: I2
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio:

Denominazione: LICEO ARTISTICO OLIVIERI
Indirizzo: CORSO MATTEOTTI, 8
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	654	
Superficie fondiaria (mq):	2711	
Superficie coperta (mq):	1800	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6291	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1474
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: LICEO SCIENTIFICO CALINI
Indirizzo: VIA MONTESUELLO, 2
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.716	
Superficie fondiaria (mq):	7589	
Superficie coperta (mq):	4018	
Superficie lorda di pavimento (mq):	8050	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1476
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: LICEO SCIENTIFICO COPERNICO
Indirizzo: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 17
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.261	
Superficie fondiaria (mq):	36230	
Superficie coperta (mq):	3975	
Superficie lorda di pavimento (mq):	8300	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1477
Codice categoria: I
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: ISTITUTO MAGISTRALE GAMBARA
Indirizzo: VIA GAMBARA, 3
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.358	
Superficie fondiaria (mq):	5479	
Superficie coperta (mq):	3437	
Superficie lorda di pavimento (mq):	4270	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1479
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO TECNICO AGRARIO I.T.A. PA
Indirizzo: VIALE BORNATA, 110
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	707	
Superficie fondiaria (mq):	41195	
Superficie coperta (mq):	6267	
Superficie lorda di pavimento (mq):	7738	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1481
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I.
Indirizzo: VIA CANTORE, 9
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.645	
Superficie fondiaria (mq):	26877	
Superficie coperta (mq):	9592	
Superficie lorda di pavimento (mq):	21148	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1482
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI I.T.
Indirizzo: VIA OBERDAN, 12/e
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	1.020	
Superficie fondiaria (mq):	22987	
Superficie coperta (mq):	5282	
Superficie lorda di pavimento (mq):	15131	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Centri polifunzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1484
Codice categoria: X
Categoria servizio: Centri polifunzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:
Indirizzo: VIA APOLLONIO, 21
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: comunale
Gestione: Provinc.le
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	608	
Superficie fondiaria (mq):	7113	
Superficie coperta (mq):	6073	
Superficie lorda di pavimento (mq):	9180	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1485
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C.S.
Indirizzo: VIA COMBONI, 6
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	1.042	
Superficie fondiaria (mq):	7927	
Superficie coperta (mq):	2226	
Superficie lorda di pavimento (mq):	8001	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1486
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C.S.
Indirizzo: PIAZZA SS.FRANCESCO E CHIARA
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione: Provinc.le
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.042	
Superficie fondiaria (mq):	4694	
Superficie coperta (mq):	1258	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2001	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1488
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione superiore
Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado
Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. F
Indirizzo: VIA BERCHET, 5
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	992	
Superficie fondiaria (mq):	6381	
Superficie coperta (mq):	2255	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6305	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1489
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. F
Indirizzo: VIA RAGAZZI '99,
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	992	
Superficie fondiaria (mq):	6048	
Superficie coperta (mq):	1287	
Superficie lorda di pavimento (mq):	2640	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1491
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C. GO
Indirizzo: VIA RODI, 16
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.217	
Superficie fondiaria (mq):	21544	
Superficie coperta (mq):	8650	
Superficie lorda di pavimento (mq):	12884	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1493
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.S.A.R.
Indirizzo: VIA FURA,
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: provinciale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature
Superamento barriere architettoniche:	si	connesse:
Capienza (utenti):	1.301	
Superficie fondiaria (mq):	14861	
Superficie coperta (mq):	1418	
Superficie lorda di pavimento (mq):	6729	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1494
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.S.A.R.
Indirizzo: VIA GHISLANDI, 1
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: Provinciale
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	buono	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	1.301	
Superficie fondiaria (mq):	4132	
Superficie coperta (mq):	792	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1874	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1502
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ISTITUTO PROFESSIONALE CFP
Indirizzo: Via Spalti San Marco
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5083	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 1503
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: LICEO
Indirizzo: Via Alessandro Monti
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1851	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1505
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari
Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca
Classe servizio:
Denominazione: Casa Piamarta di Brescia dell'Ordine delle
Indirizzo: Via San Martino
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature
Superamento barriere architettoniche: nd connesse:
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 3060
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1521
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: Pio Istituto pavoni
Indirizzo: Via Nicastrato Castellini
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5741	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1647
Codice categoria: C3
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: biblioteche

Classe servizio:

Denominazione: -
Indirizzo: VIA CAIROLI, 9
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1691	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1649
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari
Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca
Classe servizio:
Denominazione: Facoltà di Medicina e Chirurgia
Indirizzo: Via Rampinelli
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature
Superamento barriere architettoniche: nd connesse:
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 68486
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1650
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari
Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca
Classe servizio:
Denominazione: Università degli studi di Brescia
Indirizzo: Via Branze
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	73545	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1651
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari
Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca
Classe servizio:
Denominazione: Collegio universitario
Indirizzo: Via Valotti
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17928	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1656
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari

Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca

Classe servizio:

Denominazione: Università degli studi di Brescia
Indirizzo: Via Porcellaga
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1602	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1662
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Sala polivalente
Indirizzo: Via Sabbioneta 14
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	595	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1664
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Istruzione Base
Indirizzo: Via Buffalora 83
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 2815
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0
Attrezzature connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: buono
Obiettivo grado fruibilità: ottimo
Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono
Obiettivo grado accessibilità: ottimo
Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 1670
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Sala Consiglio
Indirizzo: Vicolo Borgondio 29
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: pubblica
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	667	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 2233
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: ASSOCIAZIONE CROCE BLU
Indirizzo: VIA DELLE BETTOLE, 101
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1966	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 2235
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: ASL
Indirizzo: via Duca degli Abruzzi
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	52600	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 2243
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Museo fotografia
Indirizzo: via del Carmine
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	476	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3001
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanita*

Denominazione: Associazione Croce Rossa
Indirizzo: Via Bainsizza 1
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6366	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3002
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Magazzini Comunali
Indirizzo: Via Rose
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8034	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3003
Codice categoria: A4
Categoria servizio: Servizi Istituzionali

Tipo servizio: canili

Classe servizio:

Denominazione: Canile Sanitario
Indirizzo: Via Orzinuovi 92
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione: Comunale
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3523	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3005
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Ufficio Postale
Indirizzo: Via Gambara 10-12
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: Poste Italiane
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	953	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3006
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Unione Italiana dei Ciechi
Indirizzo: Via Divisione Tridentina 54
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2028	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3007
Codice categoria: A5
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi sicurezza
Classe servizio:
Denominazione: Stazione Carabinieri
Indirizzo: Via S. Zeno 107
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9432	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3009
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Corpo Forestale dello Stato
Indirizzo: Via Donatello 202
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5435	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3010
Codice categoria: A6
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: protezione civile
Classe servizio:
Denominazione: Gruppo Valcarobbio Protezione Civile
Indirizzo: Via Gatti 55
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7607	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3011
Codice categoria: C4
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: sedi di associazioni
Classe servizio:
Denominazione: Gruppo Alpini Bottonaga
Indirizzo: Via Corsica 327A
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	358	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3012
Codice categoria: S3a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilita

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disa*

Denominazione: Servizio Formazione all'Autonomia 3 Coop
Indirizzo: Vill. Sereno, Trav XII 9
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: privata
Gestione: Privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2146	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3013
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: ACI Automobile Club Brescia
Indirizzo: Via Enzo Ferrari 4
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8442	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3016
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Parco Museo Scienze
Indirizzo: Via Ozanam
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11758	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3017
Codice categoria: C5
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: centri sociali e socio-culturali
Classe servizio:
Denominazione: Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Indirizzo: Via Milano 138
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4927	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3018
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Soprintendenza Archeologica della Lombar
Indirizzo: Via Lupi di Toscana 2
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2356	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3019
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze

Classe servizio:

Denominazione: Cinema Nuovo Eden
Indirizzo: Via Nino Bixio 9
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1228	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3020
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa di Sanmarco Evangelista
Indirizzo: V.lo San Marco 11 Z
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	86	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3021
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Teatro San Carlino
Indirizzo: Corso Matteotti 6
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	393	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3022
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Auditorium San Barnaba
Indirizzo: Corso Magenta 46
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente **Attrezzature**
Superamento barriere architettoniche: nd **connesse:**
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 1134
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'


Grado fruibilità: sufficiente **Importo presunto:**
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono **Importo presunto:**
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3023
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze

Classe servizio:

Denominazione: Cinema Moretto
Indirizzo: Via Moretto 71
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1557	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3024
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:


Indirizzo: Via Moretto 79 A
Quartiere: BRESCIA ANTICA

Proprietà:

Gestione:

Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): nd

Superficie fondiaria (mq): 489

Superficie coperta (mq): 0

Superficie lorda di pavimento (mq): 0

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente

Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3025
Codice categoria: C2
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: teatri, auditorium, sale conferenze
Classe servizio:
Denominazione: Centro Pastorale Paolo VI
Indirizzo: Via Callegari 4
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6356	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3026
Codice categoria: C4
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: sedi di associazioni
Classe servizio:
Denominazione: Acli
Indirizzo: Via Spalto San Marco 37
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2050	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3028
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione: Fondazione Casa di Dio
Indirizzo: Via Moretto 4-6
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	774	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3029
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Comune di Brescia
Indirizzo: Piazzale della Repubblica 1
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2534	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3031
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Centro Culturale Islamico di Brescia
Indirizzo: Via Corsica
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3708	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3032
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Museo Mille Miglia
Indirizzo: Viale Bornata 123
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	15407	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3033
Codice categoria: C5
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: centri sociali e socio-culturali
Classe servizio:
Denominazione: Nave di Harlock
Indirizzo: Via Marziale Ducos 2b
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4201	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3035
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Associazione culturale islamica
Indirizzo: Via Della Volta 155
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1756	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3041
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: U.S.O. Prealpini Santa Giulia
Indirizzo: Via del Brolo 99
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10546	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3043
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero
Tipo servizio: impianti scoperti
Classe servizio:
Denominazione: Poligono di Tiro
Indirizzo: Via Della Garzetta 55
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	46411	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3044
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Palestra Istituto Lunardi
Indirizzo: Via Riccobelli
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7748	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3045
Codice categoria: S1a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per i giovani

Classe servizio: centri di aggregazione giovanile

Denominazione: Spazio Giovani Piastra Pendolina
Indirizzo: Via Ragazzi del 99, 5
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	819	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3046
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Tennis Arca Enel
Indirizzo: Via Scuole 3
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3369	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3047
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Centro Sportivo Pavoni
Indirizzo: Via Nicol_Tommaseo 78
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3335	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3048
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Palazzetto Azzurri d'Italia
Indirizzo: Via Nullo
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4083	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3049
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Centro Sportivo San Francesco
Indirizzo: Via gatti 15
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	15436	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3050
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Polivalente Raffaello
Indirizzo: Via Raffaello 208
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1735	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3052
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Palestra P. Molinari di Caionvico
Indirizzo: via Goldoni 11
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3686	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3053
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Palazzetto dello Sport Vittorio Mero
Indirizzo: Via Baresani 20
Quartiere: FOLZANO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4892	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3054
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo di calcio Chico Nova
Indirizzo: Vill. Sereno Trav. XX 108
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	23457	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3056
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione superiore
Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado
Denominazione: Scuola Edile Bresciana
Indirizzo: Via della Garzetta 51
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16158	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3057
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Scuola Materna Cristo Re
Indirizzo: Via Filzi 11
Quartiere: BORGO TRENTO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1513	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3058
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: Liceo Gianni Brera
Indirizzo: Via Randaccio 3
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	767	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3059
Codice categoria: I2b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: centri di formazione specialistica

Denominazione: Accademia LABA
Indirizzo: Via Don Vender 66
Quartiere: URAGO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3008	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3060
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: Liceo De Andrè
Indirizzo: Via Bonino Bonini 58
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17124	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3061
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: Liceo Marco Polo
Indirizzo: Via Ferrando 1
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5854	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3062
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Scuola Primaria Don Milani
Indirizzo: Vill. Badia trav. IV 12
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1213	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3069
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio:
Denominazione: Istituto Santa Maria di Nazareth
Indirizzo: Via Ferri 91
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16151	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3070
Codice categoria: I2b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: centri di formazione specialistica

Denominazione: Istituto Artigianelli
Indirizzo: Via Piamarta 6
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	24862	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3071
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Scuola Elementare Santa Maria Bambina-
Indirizzo: Via Del Verrocchio 328
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17070	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3072
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Polivalente Beppe Nava
Indirizzo: Via Malibran-loc. Fornaci
Quartiere: FORNACI
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6230	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3073
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Scuola Elementare Angelo Canossi
Indirizzo: Via Gheda 18
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12578	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3074
Codice categoria: I1d
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole secondarie di primo grado

Denominazione: Scuola Secondaria Bettinzoli
Indirizzo: Via Caleppe 13
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature connesse:

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): nd

Superficie fondiaria (mq): 7272

Superficie coperta (mq): 0

Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:

Obiettivo grado fruibilità: ottimo


ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo Importo presunto:

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3075
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Palestra Scuola Bettinzoli
Indirizzo: Via Caleppe 13
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1682	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3076
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: Istituto Piamarta-ITI Artigianelli
Indirizzo: Via Cremona 99
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9080	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3077
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Scuola Materna Santa Maria Vittoria
Indirizzo: Via Zanelli 5
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2197	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3078
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione superiore
Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado
Denominazione: Liceo Scientifico Leonardo
Indirizzo: Via Balestrieri 6
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche: nd
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 24958
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: ottimo Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3079
Codice categoria: O2a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: poliambulatori

Denominazione: Poliambulatori-Centro Prelievi Spedali Civili
Indirizzo: Via Ducco 91
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3522	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3080
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Casa Marcolini Bevilacqua
Indirizzo: Via Caduti del lavoro 17
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6821	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3081
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanità

Denominazione: Avis
Indirizzo: P.tta Avis 1
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6937	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3082
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanità

Denominazione: Croce Bianca
Indirizzo: Via Maggia 6
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10149	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3083
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanità

Denominazione: ComunitÓ Riabilitativa-CRA
Indirizzo: Via Palermo 16
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2015	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3084
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa Santo Spirito
Indirizzo: Via Don Vender 25
Quartiere: URAGO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3651	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3085
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Chiesa Sant'Antonio della Badia
Indirizzo: Via badia 86
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2466	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3086
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Chiesa della Madonna della Strada
Indirizzo: Via Roncadelle 11
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2133	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3087
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa della Madonna del Lino
Indirizzo: Piazza del Mercato
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	309	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3089
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Chiesa Sant'Orsola
Indirizzo: Via Moretto
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	219	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3090
Codice categoria: R2
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per abitazione

Classe servizio:

Denominazione: Istituto Figlie del Sacro Cuore
Indirizzo: Via Martinengo Da Barco 2
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	423	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3091
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Chiesa Sant'Eufemia della Fonte
Indirizzo: Via della Parrocchia 5
Quartiere: S. EUFEMIA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1853	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3092
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso
Classe servizio:
Denominazione: Chiesa San Massimiliano Kolbe
Indirizzo: Via Monte Mascheda
Quartiere: CAIONVICO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3670	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3093
Codice categoria: R4
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: istituti religiosi
Classe servizio:
Denominazione: Istituto Palazzolo
Indirizzo: Via San Zeno 150
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16096	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3094
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilita

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disa*

Denominazione: Istituto ex Arici Sega
Indirizzo: Via Lucio Fiorentini
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1855	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3095
Codice categoria: O1
Categoria servizio: Servizi sanitari
Tipo servizio: servizi ospedalieri
Classe servizio:
Denominazione: Spedali Civili, Magazzino-Lavanderia
Indirizzo: Via Donatori Volontari del Sangue
Quartiere: S. ROCCHINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9050	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3096
Codice categoria: S3a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilita

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disa*

Denominazione: ARRPA
Indirizzo: Via Del Brolo 4
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1799	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3097
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Centro Sociale Territoriale Nord
Indirizzo: Via Riccardi 12a
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3027	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3098
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa S. Antonio
Indirizzo: Via Maternini
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	631	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3099
Codice categoria: S2b
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: centri diurni integrati

Denominazione: Residenza A. Luzzago Casa di Dio
Indirizzo: Via Lama 67
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	33797	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3100
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione: Casa di Riposo Villa di Salute Suore Ancell
Indirizzo: Via Lama 24
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17858	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3101
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa Santa Maria Assunta Chiesanuova
Indirizzo: Via Chiesanuova 12
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2230	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3102
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Ex Magazzino 47
Indirizzo: Via Industriale 10
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2338	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3103
Codice categoria: S3a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilità

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disabili

Denominazione: Centro Bresciano Down
Indirizzo: Via Della Trisia 3
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4342	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3104
Codice categoria: S2b
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: centri diurni integrati

Denominazione: Centro Diurno Ferrante Aporti
Indirizzo: Via S. Emiliano 2
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1359	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3105
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Asilo Nido La Giostra
Indirizzo: Via Ercoli 1
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3057	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Residenza sociale

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3106
Codice categoria: H2
Categoria servizio: Residenza sociale

Tipo servizio: edilizia residenziale temporanea

Classe servizio:

Denominazione: Casa Marcolini Facella
Indirizzo: Via Grazzine 14
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1546	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3107
Codice categoria: S2b
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: centri diurni integrati

Denominazione: Centro Diurno Odorici
Indirizzo: Via Odorici 4
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1773	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3108
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: asili nido
Denominazione: Asilo Nido Primavera
Indirizzo: Via Micheli 2
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3583	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3109
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Ufficio di Zona Sud
Indirizzo: Via Micheli 8
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1326	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3110
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: asili nido

Denominazione: Asilo Nido Arcobaleno
Indirizzo: Via Mantice 10
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3205	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3111
Codice categoria: C4
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: sedi di associazioni

Classe servizio:

Denominazione: Villa Elisa
Indirizzo: Via San Polo 2
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10024	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3112
Codice categoria: S3a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilità

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disabili

Denominazione: Centro diurno Disabili Italo e Beatrice Gnutti
Indirizzo: Via Michelangelo 405
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	16361	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Residenza sociale

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3113
Codice categoria: H
Categoria servizio: Residenza sociale

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Ex Arici Sega-housing sociale
Indirizzo: Via Fiorentini
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8274	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3115
Codice categoria: S3a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilità

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disabili

Denominazione: Spazio Famiglia ex cascina Botó
Indirizzo: Via San zeno 174
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3411	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3117
Codice categoria: O2b
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: centri di cura e prevenzione, associazioni sanitari

Denominazione: Croce Rossa Italiana
Indirizzo: Via Palazzina 21
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	886	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3119
Codice categoria: R
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa Santa Giulia
Indirizzo: Via Tovini
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2200	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3120
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio Parrocchia Santa Giulia
Indirizzo: Via Tovini
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7192	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3121
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Cimitero
Indirizzo: Via B Castelli
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9474	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3122
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Palestra
Indirizzo: Trav. IV Vill. Badia
Quartiere: VILLAGGIO BADIA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1390	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Centri polifunzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3123
Codice categoria: X
Categoria servizio: Centri polifunzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Centro Culturale Diocesano
Indirizzo: Via Bollani 20
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	70053	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3126
Codice categoria: U
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Università
Indirizzo: Via San faustino 74b
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4811	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3127
Codice categoria: U
Categoria servizio: Servizi universitari

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Università Residenza Paitone
Indirizzo: Via Paitone 67
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	447	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3130
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio:
Denominazione: Istituto Santa Maria di Nazareth
Indirizzo:
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente **Attrezzature**
Superamento barriere architettoniche: nd **connesse:**
Capienza (utenti): nd
Superficie fondiaria (mq): 21611
Superficie coperta (mq): 0
Superficie lorda di pavimento (mq): 0

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente **Importo presunto:**
Obiettivo grado fruibilità: ottimo

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: buono **Importo presunto:**
Obiettivo grado accessibilità: ottimo

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3133
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Impianti sportivi NAU
Indirizzo: Via Dalmazia
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5674	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

da realizzare

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3135
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Campo Rugby
Indirizzo: Via Collebeato
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4518	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3137
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio S. Maria Assunta
Indirizzo: Chiesanuova
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7294	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3139
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione: Rsa
Indirizzo: via Bose
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	35029	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

da realizzare

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3141
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Istruzione di base
Indirizzo: Trav. IV Buffalora
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2901	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3142
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Pollicino
Indirizzo: Vicolo Medici 6
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione: privata
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	si	
Capienza (utenti):	32	
Superficie fondiaria (mq):	2036	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	295	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3143
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio:

Denominazione: Istruzione di base
Indirizzo: Via Francesco Bonatelli
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4322	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3144
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Parrocchia di S.G. Bosco
Indirizzo: Via S. Giovanni Bosco, 15
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4505	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3145
Codice categoria: I1b
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole dell'infanzia

Denominazione: Scuola Bonicelli
Indirizzo: Via I Vill. Violino
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3742	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3146
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Scuola "Cristoforo Colombo"
Indirizzo: Via Francino
Quartiere: CHIUSURE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11788	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3147
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: ITC Abba
Indirizzo: Via Oberdan
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: provinciale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	20086	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3148
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: C.T. Valotti
Indirizzo: Via Valotti, 12a
Quartiere: MOMPIANO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5634	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3149
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Cover Tennis Casazza
Indirizzo: Via Mainetti, 15
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	8095	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3150
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: T.C. Giudici
Indirizzo: Via B. Castelli, 30
Quartiere: CASAZZA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3693	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3151
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Golf
Indirizzo: Via Stretta
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	43386	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3152
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Palazzetto dello Sport
Indirizzo: Via Collebeato
Quartiere: URAGO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3096	
Superficie coperta (mq):	1206	
Superficie lorda di pavimento (mq):	1206	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3153
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Millennium
Indirizzo: Via Vittime Civili di Guerra, 10
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9411	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3154
Codice categoria: R5
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio Pavoniana
Indirizzo: Via Chiassi
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà: ente ecclesiastico
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5388	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3155
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Parrocchia Pavoniana
Indirizzo: Via Chiassi
Quartiere: CROCIFISSA DI ROSA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1442	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3156
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Tennis Club Michelangelo
Indirizzo: Via Michelangelo, 232
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9989	
Superficie coperta (mq):	289	
Superficie lorda di pavimento (mq):	289	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3157
Codice categoria: R5
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio Nativit  Beata Vergine
Indirizzo: via della Chiesa, 126
Quartiere: URAGO
Propriet : ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12373	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilit�:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilit�:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilit�:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilit�:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3158
Codice categoria: G1
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti coperti

Classe servizio:

Denominazione: Sportivo coperto
Indirizzo: via Violino di Sotto
Quartiere: VILLAGGIO VIOLINO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3901	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3159
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione di base

Classe servizio: scuole primarie

Denominazione: Scuola secondaria Pascoli
Indirizzo: via Repubblica Argentina
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11665	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3160
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: C.S.M. Rigamonti S.p.A.
Indirizzo: Via Balardini, 7
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	82934	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3161
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Campo Universitario Sportivo
Indirizzo: via Scuole
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: provinciale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	65012	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3162
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Palestra
Indirizzo: Via Caleppe
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7134	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 4.199.400,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3163
Codice categoria: O2a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: poliambulatori

Denominazione: poliambulatorio di progetto
Indirizzo: Via Milazzo
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	489	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

di progetto

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3164
Codice categoria: O2a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: poliambulatori

Denominazione: poliambulatorio ospedaliero
Indirizzo: via Corsica, 145
Quartiere: DON BOSCO
Proprietà: azienda ospedaliera Sp. Civili
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2440	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3165
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio Santa Maria Bambina
Indirizzo: via Buffalora, 91
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10860	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3166
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: S. Bartolomeo
Indirizzo: via Gabbiane, 8
Quartiere: S. BARTOLOMEO
Proprietà: ente morale e religioso
Gestione: Ente Ecclesiastico
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11341	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3167
Codice categoria: Z1
Categoria servizio: Servizi cimiteriali

Tipo servizio: cimiteri

Classe servizio:

Denominazione: Cimitero San Francesco di Paola
Indirizzo: Via Gatti
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	31571	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3400
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Palazzo Rizzotti
Indirizzo: P.zza della Loggia
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1348	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3401
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Procura dei Minori
Indirizzo: Via Spalto San Marco
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1450	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3402
Codice categoria: A
Categoria servizio: Servizi Istituzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Ex Tribunale
Indirizzo: Via Moretto
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2990	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	


ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

dismesso

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3403
Codice categoria: A
Categoria servizio: Servizi Istituzionali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: "Il Granaio"
Indirizzo: P.le Arnaldo
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1681	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3404
Codice categoria: A2
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi sicurezza
Classe servizio:
Denominazione: Intendenza di Finanza
Indirizzo: via Milano
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: privata
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3113	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la produzione e la distribuzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3500
Codice categoria: B
Categoria servizio: Servizi per la produzione e la distribuzione

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Pasticceria Ortomercato
Indirizzo: Via Orzinuovi
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6707	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la produzione e la distribuzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3502
Codice categoria: B
Categoria servizio: Servizi per la produzione e la distribuzione

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Palazzetto dello Sport
Indirizzo:
Quartiere: CHIESANUOVA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	12936	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3504
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:

Indirizzo: via Casotti
Quartiere: BUFFALORA

Proprietà:

Gestione:

Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	11820	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3505
Codice categoria: G2
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio: impianti scoperti

Classe servizio:

Denominazione: Campo Cricket
Indirizzo: Via Gatti
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	19468	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per lo sport e il tempo libero

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3510
Codice categoria: G
Categoria servizio: Servizi per lo sport e il tempo libero

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:

Indirizzo: Via Fusera
Quartiere: BUFFALORA

Proprietà:

Gestione:

Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione: sufficiente

Superamento barriere architettoniche: nd

Capienza (utenti): nd

Superficie fondiaria (mq): 68127

Superficie coperta (mq): 0

Superficie lorda di pavimento (mq): 0

Attrezzature
connesse:

FRUIBILITA'

Grado fruibilità: sufficiente

Obiettivo grado fruibilità: ottimo

Importo presunto:

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità: sufficiente

Obiettivo grado accessibilità: ottimo

Importo presunto:

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3511
Codice categoria: I1
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: Via Fratelli Bronzetti
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2246	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3512
Codice categoria: I2a
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio: scuole secondarie di secondo grado

Denominazione: Liceo Classico "Arnaldo"
Indirizzo: C.so Magenta
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5444	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3513
Codice categoria: I1c
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: scuole primarie
Denominazione: Scuola Primaria
Indirizzo: via Trieste
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1631	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3514
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: asili nido
Denominazione: Asilo Nido
Indirizzo: via Fasser
Quartiere: SAN POLINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	252	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3515
Codice categoria: I1a
Categoria servizio: Servizi istruzione
Tipo servizio: istruzione di base
Classe servizio: asili nido
Denominazione: Asilo Nido
Indirizzo: via Milano
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1536	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi istruzione

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3516
Codice categoria: I2
Categoria servizio: Servizi istruzione

Tipo servizio: istruzione superiore

Classe servizio:

Denominazione: LABA
Indirizzo: Via Privata de Vitali
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1653	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3517
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: p.zza Tito Speri
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2808	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3518
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Uffici Comunali
Indirizzo: via Vittorio Emanuele
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1583	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3519
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Camera di commercio
Indirizzo: via Einaudi
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1986	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3520
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Archivio Notarile
Indirizzo: Via Montebello
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2357	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3521
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi sociali
Classe servizio:
Denominazione: Deposito del sale
Indirizzo: Via Morosini
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2288	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 570.000,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3522
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione: Biblioteca Comunale
Indirizzo: Via Tamburini
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3943	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3524
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Istituto Sperimentale
Indirizzo: Via Bianchi
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	51873	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3525
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: Via Raffaello
Quartiere: S. POLO PARCO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	310	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 1.419.600,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3526
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: Via Buffalora
Quartiere: BUFFALORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	223	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3527
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: Via Gatti
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	26177	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3529
Codice categoria: A1
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio:
Denominazione: Istituto Zooprofilattico
Indirizzo: Via Lamarmora
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10818	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi Istituzionali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3530
Codice categoria: A1a
Categoria servizio: Servizi Istituzionali
Tipo servizio: servizi amministrativi
Classe servizio: con utenza
Denominazione:
Indirizzo: Via Cavellini
Quartiere: SAN POLINO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	683	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 9.423.600,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sanitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3531
Codice categoria: O2a
Categoria servizio: Servizi sanitari

Tipo servizio: servizi sanitari ambulatoriali

Classe servizio: poliambulatori

Denominazione:
Indirizzo: Via Giovanni Acerbi
Quartiere: PORTA CREMONA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	467	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3534
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione: Capitolium
Indirizzo: Via Musei
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	389	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 246.000,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3535
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Capitolium
Indirizzo: Via Musei
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3369	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3536
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: P.zza della Loggia
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1002	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3537
Codice categoria: C4
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: sedi di associazioni
Classe servizio:
Denominazione: Associazione
Indirizzo: via Panigada
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2437	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3538
Codice categoria: C
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Casa Alpini
Indirizzo: Trav XX
Quartiere: VILLAGGIO SERENO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	468	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 1.212.600,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3539
Codice categoria: C1
Categoria servizio: Servizi per la cultura

Tipo servizio: musei, beni culturali fruibili

Classe servizio:

Denominazione: Gasometro
Indirizzo: via Malta
Quartiere: LAMARMORA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3891	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi per la cultura

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3540
Codice categoria: C4
Categoria servizio: Servizi per la cultura
Tipo servizio: sedi di associazioni
Classe servizio:
Denominazione:
Indirizzo: via del Brolo
Quartiere: VILL. PREALPINO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	323	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 877.200,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana




CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3541
Codice categoria: R4
Categoria servizio: Servizi religiosi
Tipo servizio: istituti religiosi
Classe servizio:
Denominazione: Istituto Religioso
Indirizzo: Vicolo Medici
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	1840	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3542
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Chiesa Ortodossa
Indirizzo: Contrada delle Bassiche
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	942	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 1.401.000,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3543
Codice categoria: R51
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: immobili per attività aggregative, ricreative, so*

Classe servizio: oratori con attrezzature sportive

Denominazione: Oratorio
Indirizzo: Vicolo dell'Ortaglia
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2471	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3544
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione: Parrocchia Santi Nazзарo e Celso
Indirizzo: Via Fratelli Bronzetti
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3275	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3545
Codice categoria: R1
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio: edifici per il culto e sedi di associazioni a carattere religioso

Classe servizio:

Denominazione:
Indirizzo: Vicolo Millefiori
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	266	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi religiosi

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3546
Codice categoria: R
Categoria servizio: Servizi religiosi

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Istituto suore Dorotee di Cemmo
Indirizzo: Via Torricella di Sopra
Quartiere: URAGO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	13299	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3547
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione:
Indirizzo: Via Val Sorda
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2781	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3548
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione:
Indirizzo: Via Milano
Quartiere: FIUMICELLO
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4695	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3549
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione: Casa di Riposo "Casa Industria"
Indirizzo: Vicolo San Paolo
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3636	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3550
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione: Casa di Riposo "Casa di Dio"
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II
Quartiere: CENTRO STORICO SUD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	7978	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 1.001.400,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3551
Codice categoria: O1b
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi ospedalieri

Classe servizio: cliniche/case di cura

Denominazione: Casa di cura San Camillo
Indirizzo: Via Turati
Quartiere: PORTA VENEZIA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	9258	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3553
Codice categoria: S3a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilità

Classe servizio: servizi formi per l'autonomia, centri diurni disa*

Denominazione:
Indirizzo: Via Filippo Corridoni
Quartiere: S. EUSTACCHIO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	4303	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3554
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Family Hope
Indirizzo: Via Lonati
Quartiere: S. POLO CIMABUE
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3509	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3556
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:

Indirizzo: Via Trivellini
Quartiere: PORTA MILANO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2688	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:	€ 1.549.200,00
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo		

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

di progetto

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3557
Codice categoria: S3e
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilita

Classe servizio: alloggi protetti

Denominazione: Alloggi protetti
Indirizzo: Via Bazoli
Quartiere: SAN POLINO
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	10244	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3558
Codice categoria: S3e
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per le fragilita

Classe servizio: alloggi protetti

Denominazione: Alloggi Protetti
Indirizzo: Via Ugoletti
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	6834	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3559
Codice categoria: S2a
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio: servizi per gli anziani

Classe servizio: case di cura e RSA

Denominazione:
Indirizzo: Via Fiorentini
Quartiere: S. POLO CASE
Proprietà: comunale
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	17294	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi sociali

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3560
Codice categoria: S
Categoria servizio: Servizi sociali

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione:
Indirizzo: Via Verziano
Quartiere: FORNACI
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: urbano

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	20380	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI


Codice servizio: 3561
Codice categoria: U
Categoria servizio: Servizi universitari

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Università degli studi di Giurisprudenza
Indirizzo: Corso Mameli
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	623	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'


Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3562
Codice categoria: U
Categoria servizio: Servizi universitari

Tipo servizio:

Classe servizio:

Denominazione: Università degli studi di Giurisprudenza
Indirizzo: Via dei Musei
Quartiere: BRESCIA ANTICA
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	2399	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3564
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari
Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca
Classe servizio:
Denominazione: Università degli studi di Giurisprudenza
Indirizzo: Vicolo dell'Anguilla
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	5120	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	ottimo	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana



CATALOGO DEI SERVIZI: Servizi universitari

INFORMAZIONI GENERALI

Codice servizio: 3565
Codice categoria: U1
Categoria servizio: Servizi universitari
Tipo servizio: attrezzature didattiche e per la ricerca
Classe servizio:
Denominazione: Università degli studi di Brescia
Indirizzo: Vicolo dell'Anguilla
Quartiere: CENTRO STORICO NORD
Proprietà:
Gestione:
Bacino di utenza: territoriale

Inquadramento territoriale



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Stato di conservazione:	sufficiente	Attrezzature connesse:
Superamento barriere architettoniche:	nd	
Capienza (utenti):	nd	
Superficie fondiaria (mq):	3777	
Superficie coperta (mq):	0	
Superficie lorda di pavimento (mq):	0	

FRUIBILITA'

Grado fruibilità:	sufficiente	Importo presunto:
Obiettivo grado fruibilità:	ottimo	

ACCESSIBILITA'

Grado accessibilità:	buono	Importo presunto:
Obiettivo grado accessibilità:	ottimo	

NOTE

Localizzazione alla scala urbana

