



RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Arch. Francesco Karrer

COORDINAMENTO GENERALE E R.U.P.
Arch. Gianpiero Ribolla

UFFICIO DI PIANO

Ermes Barba & Mauro Salvadori
Architetti Associati

Arch. Lorenza Barbagallo

Ing. Laura Boldi

Arch. Ornella Fogliata

Arch. Mariarosa Maifrini

Arch. Daniela Marini

Arch. Elena Pivato

Ing. Claudia Rebuffoni
Studio Rossi e Associati

Arch. Mattia Romani

Arch. Pierfrancesco Terlizzi
Studio G & T Gallucci e Terlizzi Architetti Associati

Arch. Paolo Livi

Geom. Paolo Martinelli

Dott. Davide Moretti

COLLABORATORI

Arch. Marco Agostini - Ing. Susi Canti

Alberto Gadola - Arch. Laura Treccani

Avv. Diana Mastrilli

Servizio Amministrativo del Settore Urbanistica

CONSULENZA INFORMATICA
Ing. Marino Bocchi

CONSULENZA LEGALE
Avv. Mauro Ballerini

COMPONENTE AGRONOMICA

Dott. Agr. Benedetto Rebecchi

D.ssa Agr. A. Mazzoleni - D.ssa For. E. Zanotti

COMPONENTE GEOLOGICA
Dott. Pier Luigi Vercesi

COMPONENTE COMMERCIO

Settore Marketing Urbano,
Commercio e tutela consumatori

Adozione: Straolzini & Partners Srl

Approvazione: Prassicoop Scrl

MOBILITA' E TRAFFICO

Settore Mobilità e Traffico

Brescia Mobilità Spa

AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.
Ing. Angelantonio Capretti

Tavola N.

PSall02

Piano dei Servizi

Sindaco

On. Avv. Adriano Paroli

Responsabile Area Gestione del Territorio

D.ssa Daria Rossi

Assessore all'Urbanistica

Av. Paola Vilardi

Responsabile Settore Urbanistica
Responsabile Unico del Procedimento - Progettista
Arch. Gianpiero Ribolla

Quadro:

Adozione: Delibera n°163/71826 del 29/09/2011

Scala:

Approvazione: Delibera n 57/19378 del 19/03/2012

Data: Settembre 2012

Pubblicazione:

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

358

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Opera pavoniana
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Tommaseo, 49
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

-

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

-

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

359

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Istituto Suore Delle Poverelle
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	NON ESISTE

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via F.Ili Bronzetti, 17
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

-

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

-

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

360

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Padri Maristi "Il Pane e le Rose"
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Belvedere, 24
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

-

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

-

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

361

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	San Giuseppe
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Manara, 21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	960,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	693,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.425,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	39
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note i dati riferiti al id 361 si intendono aggregati sommando i dati dei 3 servizi gestiti dalla cooperativa

Criticità mancanza di marciapiede, il percorso pedonale è costituito dalla banchina stradale delimitata dalle recinzioni e dalla segnaletica orizzontale.

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

362

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Faro
Tipo di Servizio	Centro Pronto Intervento
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via F.Ili Bronzetti, 17
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico- scuola-chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	959,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	534,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	446,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggio - mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	12
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

363

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Maria Bambina
Tipo di Servizio	Centro Pronto Intervento
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	accordo

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ferri, 77
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	terziario/produttivo
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sanitario - sportivo
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.145,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.265,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	835,00
Stato di conservazione dell'immobile	no
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

364

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Istituto Vittoria Razzetti
Tipo di Servizio	Accoglienza Donne
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Milano, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	terziario/produttivo
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa- verde pubblico - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.079,97
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.130,66
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.295,20
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60 circa
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

365

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Organizzazione Volontariato Casa Gabriella
Tipo di Servizio	Accoglienza Donne
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Mantova, 90
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	informazioni insufficienti
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

366

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Myosotis
Tipo di Servizio	Accoglienza Donne
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Collebeato, 24
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Urago Mella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

367

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Associazione La Dimora
Tipo di Servizio	Accoglienza Donne
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Marsala, 20
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	100,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	300
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	no

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

368

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa di Accoglienza Ozanam
Tipo di Servizio	Accoglienza Donne
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Rosa, 1
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	600,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	560,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	22
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

369

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Girasole
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cimabue, 16/b
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuole - chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non significativa
Superficie Coperta della struttura (mq)	non significativa
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	480,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione ordinaria effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

370

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Carmen Street
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	statale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Manzone, 7
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	università - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	informazioni insufficienti
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

371

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ViaVai
Tipo di Servizio	Servizio di animazione, prevenzione e socializzazione per i ragazzi e loro famiglie residenti a Chiesanuova quartiere
Bacino d'utenza	

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Livorno, 15
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuola servizi culturali
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

372

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	L'impronta
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	accreditamento

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Milano, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

si

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	838,50
Superficie Coperta della struttura (mq)	690,15
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	995,63
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

373

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Due Torri
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vicolo Due Torri, 5
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

si

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.600,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	300,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	800,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	solo piano terra
Descrizione delle strutture connesse al servizio	chiesa - teatro - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/122
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione ordinaria effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

374

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Terra di Mezzo
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via San Faustino, 74
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - università
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.643,44
Superficie Coperta della struttura (mq)	442,44
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	–
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	campo da calcio - piastra polifunzionale- area giochi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60 offerta posti / 98 iscritti
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note –

Criticità –

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

375

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pavoniana
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	Urbano

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Ente Ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pavoni, 9
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	622,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio - spazio verde
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

376

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Oratorio Sant'Angela Merici
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cimabue, 271
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuole - chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	11.760,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	non significativa
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - oratorio - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

377

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Oratorio Sant'Antonio da Padova
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	ente eclesiastico
Gestione	ente eclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Antegnati, 17
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	249,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	asilo nido-cortile interno-sociale
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

378

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Oratorio Santa Maria della Vittoria
Tipo di Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Bacino d'utenza	Urbano

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cremona, 97
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	623,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	oratorio - chiesa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	–
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

506

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Residenza Sanitaria Disabili
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Nikolajewka, 15
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - sportivo scoperto - scuola - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	11.541,36
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.977,18
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.872,18
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare ampliamento: cabina elettrica

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

507

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Mongolfiera
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Sereno, XII Traversa, 164
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Villaggio Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	250,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	28/27
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

508

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	1 Italo e Beatrice Gnutti
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privato
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Michelangelo, 405
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

509

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Nikolajewka
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Nikolajewka, 15
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.192,40
Superficie Coperta della struttura (mq)	518,68
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	518,68
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare ampliamento: cabina elettrica

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

510

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pifferetti
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Nikolajewka, 15
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.494,24
Superficie Coperta della struttura (mq)	590,14
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	590,14
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare ampliamento: cabina elettrica

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

511

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Zebra a Pois
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	pubblica
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Q.re Leonessa, 1
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	21/20
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

512

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Mongolfiera
Tipo di Servizio	Comunità Socio Sanitaria Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Sereno, XII Traversa, 164
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Villaggio Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	250,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

514

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Comunità Hebron
Tipo di Servizio	Comunità Socio Sanitaria Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Riccardi, 12
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Casazza

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.020,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	918,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	918,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

515

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Comunità Sichem
Tipo di Servizio	Comunità Socio Sanitaria Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Arici, 9
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - Residenza Anziani
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	960,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	160,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	320,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	9
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

516

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Fobap
Tipo di Servizio	Centro Socio Educativo
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Michelangelo, 405
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

517

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Servizio Formazione Autonomia
Tipo di Servizio	Servizio Formazione all'Autonomia
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Divisione Acqui, 99
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Primo Maggio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	510,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

518

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Servizio Formazione Autonomia
Tipo di Servizio	Servizio Formazione all'Autonomia
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	0,00
Gestione	0,00
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Manara, 21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	0,00
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	0
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da 0,00
effettuare

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

519

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Comunità Alloggio Casa Lea
Tipo di Servizio	C.A.A.
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Luzzago, 1/c
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	308,75
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare	—
Note	La comunità è collocata al primo piano di un edificio di proprietà della cooperativa La Rete. A piano terra ha sede il Terzo CPS dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Al secondo piano hanno sede tre appartamenti di Residenzialità Leggera in ambito psichiatrico gestiti dalla Cooperativa La Rete. I parcheggi esterni all'edificio dovrebbero essere meglio segnati in modo da ottimizzare lo spazio disponibile. Le aiuole presenti dovrebbero essere meglio curate. Infine l'illuminazione potrebbe essere migliorata
Criticità	

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

520

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Convivenza Don Vender
Tipo di Servizio	C.A.A.
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	0,00
Gestione	0,00
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Don Vender, 42
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Urago Mella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	0,00
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	0
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

521

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	L' Angolo
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Industriale, 14
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - verde pubblico
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

522

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Millesoli
Tipo di Servizio	Centro DiurnoA.
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Rua Confettora, 6/8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

-

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

-

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

523

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Vincenzo
Tipo di Servizio	Dormitorio Disagio Adulti
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vicolo S. Urbano, 10
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - università - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sì

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	912,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	885,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	912,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	42
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	no

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

insufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità impossibilità di ampliare e mancanza spazi logistici

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

524

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Alloggi Protetti Disabili
Tipo di Servizio	Alloggi Protetti Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Fiorentini, 10
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sant'Eufemia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

525

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa S. Martino
Tipo di Servizio	C.P.D.
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Rose, 14
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/produttivo
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	amministrativo- sportivo scoperto- sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	595,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa -giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	6
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

528

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Comunità Gianni Boninsegna
Tipo di Servizio	Comunità Socio Sanitaria Disabili
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Divisione Acqui, 99
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Primo Maggio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	420,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

529

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Gabbiano
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Manara, 21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	960,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	693,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	291,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note 0,00

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

530

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Conchiglia
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	Territoriale

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Ente Ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pavoni, 9
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa _ oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	378,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa_ cortile interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	NO

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

insufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

531

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Nostra Casa
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	Territoriale

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Ente Ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pavoni, 9
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa -oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	319,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa_cortile interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	NO

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

insufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione ordinaria effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

532

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Sorgente
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	eclesiastico
Gestione	eclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via F.Ili Bronzetti, 17
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	959,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	534,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	292,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

533

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Ponte
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	eclesiastico
Gestione	eclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via F.Ili Bronzetti, 25
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	959,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	534,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	284,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

534

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	2 Italo e Beatrice Gnutti
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Michelangelo, 405
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

535

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	3 Italo e Beatrice Gnutti
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Michelangelo, 405
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

536

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	4 Italo e Beatrice Gnutt
Tipo di Servizio	Centro Diurno Disabili
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Michelangelo, 405
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

537

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.A. San Bartolomeo
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Vittime d'Istria, Fiume, Dalmazia, 12
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggio - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - ambulatorio - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

538

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.A. Fabio filzi
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	Quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata "Aler"
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Filzi
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Borgo Trento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	40,26
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

539

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.A. Villaggio Prealpino
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via del Brolo, 7a
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Villaggio Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

540

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.A. Chiesanuova
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Parenzo, 105
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino - campo bocce
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

541

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.A. Villaggio Sereno
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Sereno, Trav XII
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Villaggio Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	80
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

542

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Auser Amici del Parco
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Arici
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	–
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	–

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	campo di bocce - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

543

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Centro Vivi Città
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Maggi, 9
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	non disponibile
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

544

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Ferrante Aporti
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	circ/urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Emiliano, 2
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Urago Mella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	–

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	non disponibile
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	25/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

545

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.D.A. Via Franchi
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Franchi 8b
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	servizi amministrativi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	non disponibile
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

546

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.D.A Via Rose
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Presolana, 38
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Primo Maggio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	non disponibile
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

547

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.D.A Cimabue
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cimabue, 18
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuole - chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non significativa
Superficie Coperta della struttura (mq)	non significativa
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	ambulatorio infermieristico - mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione ordinaria effettuare

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

548

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Cascina Riscatto
Tipo di Servizio	Centro Aperto
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Tiziano, 246
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

549

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Mantovani
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	circ

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/priv
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Indipendenza 29/a
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sant'Eufemia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	ambulatorio infermieristico e Servizio Assistenza Domiciliare
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	–
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare –

Note –

Criticità –

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

550

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.D.A Odorici
Tipo di Servizio	Centro Diurno
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblico
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Odorici, 4
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuola servizi culturali
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.770,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	550,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino - ambulatorio- servizio assisenza domiciliare
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

551

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Residenza
Tipo di Servizio	Servizio ristorazione a favore persone disagiate
Bacino d'utenza	circoscrizionale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via dei Mille n. 41
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico-cultura-sanitari
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	NO
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	230,00
Stato di conservazione dell'immobile	BUONO
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa -giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

SI

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note 0,00

Criticità Pur in presenza di parcheggi nelle zone limitrofe gli stessi risultano insufficienti rispetto alla domanda di fruibilità dell'utenza. La struttura è dotata di parcheggio interno ma solo per i dipendenti ed i fornitori

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

552

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Fra Ghidini
Tipo di Servizio	Centro Diurno Integrato
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pilastroni, 10
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	—
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

553

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Primavere c/o Arvedi
Tipo di Servizio	Centro Diurno Integrato
Bacino d'utenza	urb/territoriale

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Mantova, 99
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico- scuola-chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sì

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.885,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.161,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	493 compreso salone polifunzionale
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	25
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	Sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sì

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare adeguamento prev.incendi

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

554

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Achille Papa
Tipo di Servizio	Centro Diurno Integrato
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Santellone, 2
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Villaggio Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sportivi scopeti - servizi sanitari - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sì

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.953,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	560,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	560,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	25
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	Sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sì

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare adeguamento prev.incendi e requisiti acustici

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

555

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa Industria
Tipo di Servizio	Centro Diurno Integrato
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Gambara
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	–
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	–
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	–
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

556

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.D.I. Bovezzo
Tipo di Servizio	Centro Diurno Integrato
Bacino d'utenza	urbano ed extraurbano

GESTIONE

Proprietà	Comunale
Gestione	Pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Prealpino
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Villaggio Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.944,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	572,24
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	572,24
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	n°20 posti
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

557

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Villa Elisa
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Polo
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	terziario/produttivo
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sì

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.960,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.463,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.942,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	62
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare adeguamento prev. Incendi

Note -

Criticità pericolo esondazione fiume garza

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

558

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Arvedi
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Mantova
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico- scuola-chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

si

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.885,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.161,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	5.502,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	95
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

si

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare adeguamento prev. Incendi e ristrutturazione parte vecchia

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

559

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa di Dio
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Fondazione privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Vittorio Emanuele II n. 7
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	NO
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.748,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.371,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	9.649,00
Stato di conservazione dell'immobile	BUONO
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa -palestra- giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	143/318
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare	NO
Note	La lista d'attesa per ingressare nella struttura è di circa un anno e mezzo per utente donna e un anno per utente uomo e pertanto il rapporto domanda/offerta non è positivo. Pur in presenza di parcheggi nelle zone limitrofe gli stessi risultano insufficienti rispetto alla domanda
Criticità	di fruibilità dell'utenza. La struttura è dotata di parcheggio interno ma solo per i dipendenti ed i fornitori

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

560

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Alessandro Luzzago
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Fondazione privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lama n. 67
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde - sanitario
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	12.716,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.981,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	11.081,00
Stato di conservazione dell'immobile	BUONO
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	130/225
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare

-

Note La lista d'attesa per ingressare nella struttura è di circa un anno e mezzo per utente donna e un anno per utente uomo e pertanto il rapporto domanda/offerta non è positivo.

Criticità Per quanto concerne i percorsi pedonali Via Lama ne risulta, in parte, sprovvista

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

561

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Residenza
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Fondazione privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via dei Mille n. 41
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	NO
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

SI

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.065,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.235,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.529,00
Stato di conservazione dell'immobile	BUONO
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	95/230
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

SI

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare NO

Note La lista d'attesa per ingressare nella struttura è di circa un anno e mezzo per utente donna e un anno per utente uomo e pertanto il rapporto domanda/offerta non è positivo.

Criticità Pur in presenza di parcheggi nelle zone limitrofe gli stessi risultano insufficienti rispetto alla domanda di fruibilità dell'utenza. La struttura è dotata di parcheggio interno ma solo per i dipendenti ed i fornitori

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

562

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Livia Feroldi
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lama n. 73
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	12.710,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.087,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.174,00
Stato di conservazione dell'immobile	BUONO
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	80/270
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NO
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

SI

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare NO

Note La lista d'attesa per ingressare nella struttura è di circa un anno e mezzo per utente donna e un anno per utente uomo e pertanto il rapporto domanda/offerta non è positivo.

Criticità Per quanto concerne i percorsi pedonali Via Lama ne risulta, in parte, sprovvista

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

563

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa d' Industria
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Gambara, 6
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	–
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.630,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.444,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	–
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	–
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	–
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

564

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	San Giuseppe
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecles.
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Milano, 69
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenza
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.680,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggi - palestra -giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	41
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

565

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Villa di Salute
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecles.
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lama
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - sanitario - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggi - palestra -giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

566

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pasotti Cottinelli
Tipo di Servizio	Residenza Sanitaria Assistenziale
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	Fondazione
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via delle Grazzine,
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociali- sanitari
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	810,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.650,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	54
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

567

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Villa Palazzoli
Tipo di Servizio	Comunità Alloggiativa
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Valsorda, 5
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/agricolo
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	–
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	no

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

insufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	17.212,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	647,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.141,00
Stato di conservazione dell'immobile	insufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggio - mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	18
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da ristrutturazione e adeguamento prev. Incendi effettuare

Note –

Criticità problemi di accessibilità e sicurezza

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

568

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Achille Papa
Tipo di Servizio	Casa Famiglia
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via del Santellone, 2
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Villaggio Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sportivo - verde pubblico - parcheggio - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.953,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	560,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	560,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare adeguamento prev. Incendi e requisiti acustici

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

569

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Lorenzo
Tipo di Servizio	Casa Famiglia
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Moretto, 55
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	locali centro socio culturali - mensa -parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note struttura recente

Criticità Pochi parcheggi esterni privati

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

570

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Faustino
Tipo di Servizio	Casa Famiglia
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	eccles
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via della Rocca, 16
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - università - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	locali centro socio culturali - mensa - parcheggio - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	8
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note -

Criticità Pochi parcheggi esterni privati

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

571

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	10 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Valsorda, 5
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

si

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	17.212,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	340,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	680,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	Sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione straor. Palazzina sinistra

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

572

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	11 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Vittime d'Istria, Fiume, Dalmazia, 4/6
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggio - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - ambulatorio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	11/
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

573

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	3 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Francesco Lana, 24
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

574

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	5 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	circ/urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	no

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Indipendenza 29/a
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sant'Eufemia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	–
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra giardino - ambulatorio infermieristico e Servizio Assistenza Domiciliare
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	5
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

575

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	8 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Panigada, 48
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuola servizi culturali
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	informazioni insufficienti
Descrizione delle strutture connesse al servizio	informazioni insufficienti
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

576

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Achille Papa
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Santellone, 2
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Villaggio Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuola - sociale - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.953,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	560,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	560,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	5
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	Sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare adeguamento prev. Incendi e requisiti acustici

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

577

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	5 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Arici 7
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - Residenza Anziani - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non significativa
Superficie Coperta della struttura (mq)	210,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	420,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	Sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino - Servizio Assistenza Domiciliare
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	5
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

578

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	7 S.M.A.P.
Tipo di Servizio	Mini Alloggi Protetti Anziani
Bacino d'utenza	circ/urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trento,105
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Borgo Trento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuola - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non per tutti gli alloggi
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino - ambulatorio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	7/
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

579

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	0,00
Tipo di Servizio	sportello badanti
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privato
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	via sostegno,13
Circoscrizione	sud
Quartiere	don bosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150 al mese
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

580

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Cigno
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	eclesiastico
Gestione	eclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via F.Ili Bronzetti 25
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	959,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	534,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	221,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	8
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

581

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Cucciolo
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	CHIUSA

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Luciano Manara 21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

-

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

-

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

582

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Rondine
Tipo di Servizio	Comunità Alloggio Minori
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente eclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Luciano Manara 21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sì

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	960,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	693,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	292,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	9
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sì

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

583

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	centro emergenza alloggiativa
Tipo di Servizio	CEA (centro emergenza alloggiativa)
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/priv.
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Borgosatollo 19 - 75
Circoscrizione	Est
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	area per la circolazione
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	area per la circolazione -sanitari - impianti sportivi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	–

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggio - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	29 casette
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	–
Soddisfazione del servizio (si/no)	–

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note –

Criticità –

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

584

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Villaggio Solidale
Tipo di Servizio	CEA (centro emergenza alloggiativa)
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/priv.
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Orzinuovi 108
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	area per la circolazione
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	servizi amministrativi - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	9 casette
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

585

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.C.A. Corridoni
Tipo di Servizio	Centro Comunale Accoglienza
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/priv.
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Corridoni 9
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	59
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

586

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	C.C.A. Chizzolini
Tipo di Servizio	Centro Comunale Accoglienza
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/priv.
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Viale Duca degli Abruzzi 60
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	–

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.165,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	440,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	810,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	14 stanze
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no più richiesta che offerta
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

587

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Arcobaleno
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Mantice 10
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico-sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sì

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	598,00
Stato di conservazione dell'immobile	—
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	55
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

588

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Girasole - Casazza
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Casazza 38
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Casazza

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	556,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	55
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

589

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Abbraccio
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lipella 41
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Crocifissa di Rosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuole
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	275,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

590

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Mondo del Colore
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Panigada 4
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scula - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

insufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	426,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	55
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

591

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pollicino
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vicolo Medici 6
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuole
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	295,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	32
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

592

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Sole
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Viale Piave 42
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - sportivo coperto
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	32
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

593

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Giostra
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ercoli 1
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Urago Mella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	660,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	55
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

594

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Scoiattolo
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Noce 69
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggio - serv. sanitari
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	481,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	32
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

595

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Cucciolo
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Raffaello 200
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio - verde pubblico - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

si

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.370,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	520,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	520,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	47
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

596

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Gallo - Formica
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Flero 29
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Villaggio Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sportivo scoperto
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	218,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	16
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

597

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Coccinella
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	circ/urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Franchi 85
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	16
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

598

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Girotondo
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	circ/urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Franchi 25
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	548,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	47
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

599

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Primavera
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Micheli 3
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola- verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	481,00
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	55
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

600

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Albicoccolo
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Stretta 73
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	210,15
Superficie Coperta della struttura (mq)	149,96
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	149,96
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

601

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Magico Mondo
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privato
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cimabue 275
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuole - chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	341,50
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	341,50
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	consultorio familiare - mansa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	48
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

602

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Sega
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	associazione
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Sega 12
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sant'Eufemia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

insufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	344,22
Superficie Coperta della struttura (mq)	209,72
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	209,72
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	18
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

603

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bonicelli
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	parrocchia
Gestione	parrocchia
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Prima 6 Villaggio Violino
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Villaggio Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

insufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	250,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	45/36
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

604

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Giulia
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Tovini 6 Prealpino
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Villaggio Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - scuola - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	600 mq
Superficie Coperta della struttura (mq)	450 mq
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	900 mq
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24/16
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

605

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Nuova Badia
Tipo di Servizio	Scuola Infanzia e Nido
Bacino d'utenza	Quaertiere

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Prima 79 - Badia
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Villaggio Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - parco pubblico -scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.500,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	645,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.000,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	Offerta 110 Iscritti 102
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione ordinaria effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

606

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Passerini
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Belvedere 26
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziali
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

insufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	—
Superficie Coperta della struttura (mq)	—
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	285,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

607

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S.M. della Vittoria
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	ENTE ECCLESIASTICO
Gestione	ENTE ECCLESIASTICO
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Zanelli 5
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - palestra - chiesa - oratorio - teatro
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.202,16
Superficie Coperta della struttura (mq)	433,27
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	332,90
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	teatro palestra oratorio mensa giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	32/36
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

608

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Giardino Sereno
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	Quartiere

GESTIONE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Bonatelli 8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	Si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	Si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	Si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.537,64
Superficie Coperta della struttura (mq)	537,34
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	537,34
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	No
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	—
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	Si
Soddisfazione del servizio (si/no)	Si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

609

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	L'albero verde
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Campane 5/b
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	terziario/residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	69 mq
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	69 mq
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

si

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

610

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Maddalena di Canossa
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano e territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Diaz 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuole
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	sì
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	654,86
Superficie Coperta della struttura (mq)	137,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	137,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa -psicomotricità-palestra giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	18 /13 iscritti
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

611

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Baby School L'Aquilone
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Botta 1
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	900 mq
Superficie Coperta della struttura (mq)	300 mq
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	230 mq
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa_giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	29/15
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	più offerta che domanda
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buona

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

612

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Baby In
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Rodi 47
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - scuole
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	—
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	—
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

613

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Nido audiofonetica Uberti
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Ente Ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Antonio 61
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	250,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	110,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	110,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	13
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

si

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note scuola con supporto audiologico e logopedistico

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

614

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Biribibò
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Sorbanella 3
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	terziario/produttivo
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	—

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	—
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

615

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Piccolo Principe
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Chiusure 83
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	165,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	—
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

616

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	L'albero dei Sogni
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	ente ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	C.da San Giovanni, 12
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non significativa
Superficie Coperta della struttura (mq)	334,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	591,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	32
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

617

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Fabbrica dei Sogni
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Bramante 272
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	267,02
Superficie Coperta della struttura (mq)	237,69
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	237,69
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - sala psicomotricità
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	33
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

618

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Cortechiara
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trento 155
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	—
Descrizione delle strutture connesse al servizio	—
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	—
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	—
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

619

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Alice nel Paese delle Meraviglie
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privato
Gestione	privato
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Borgo Wuhrer 8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	230,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	230 circa
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da no
effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

620

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Battibaleno
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privato
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Maiera 21
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Rocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.399,14
Superficie Coperta della struttura (mq)	517,10
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	517,10
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

621

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	"Crescere Insieme"
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	circoscrizione

GESTIONE

Proprietà	Privata "a2a"
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cernaia 2
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.335,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	568,42
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.375,15
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	65
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Ampliamento

Note —

Criticità non piena soddisfazione della domanda

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

622

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	L'Elefantino Bianco
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Rocchino 145
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Rocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	550,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	330,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	830,00
Stato di conservazione dell'immobile	no
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - sala psicomotricità
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	38/32
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione ordinaria

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

623

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Abracadabra
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Castellini 9
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggi - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	790,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	4.000,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1000x4
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	42
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

624

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Grande Tana dei Cuccioli
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Milano 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - verde pubblico - amministrativi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	392,28
Superficie Coperta della struttura (mq)	476,62
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	476,62
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - laboratori - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	40
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

625

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Magica Bula
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	0,00

GESTIONE

Proprietà	0,00
Gestione	0,00
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ducco 26
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Rocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	0,00
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	0
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

626

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Il Girasole
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privato
Gestione	privato
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Codignole 32
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	–

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	–
Descrizione delle strutture connesse al servizio	–
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

627

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Nuovo Mondo
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Montello 79
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Borgo Trento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	213,30
Superficie Coperta della struttura (mq)	213,30
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	213,30
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	parcheggio - aula psicomotricità
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20/33
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

628

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	I Giardini
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Canipari 8
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Don Bosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	500,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	247,77
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	247,77
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa-palestra-giardino-scuola infanzia
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	32/30
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da no
effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

629

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Piume d'Aquila
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	-

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Fossati 1
Circoscrizione	Est
Quartiere	San Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

-

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

-

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

630

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa delle Fiabe
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ferrata
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Rocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	ospedale - università - scuole
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.535

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Gruppo
Tipo di Servizio	Formazione
Bacino d'utenza	Inserimento Lavorativo Urbano

GESTIONE

Proprietà	Ente
Gestione	Ecclesiastico
Modalità di erogazione	Ente Ecclesiastico

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via
Circoscrizione	Pavoni 9
Quartiere	Nord Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	oratorio - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	10
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.536

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	CSE SanGiuseppe
Tipo di Servizio	Centro Socio Educativo
Bacino d'utenza	Territoriale

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Privata
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Luciano Manara 21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuole - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	NO
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	232,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20 posti disponibili/15 iscritti
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	NU A fronte di una capacita ricettiva di 20 posti corrispondenti abbiamo 15 iscritti
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare NO Locali ristrutturati nel 2009. Manutenzione ordinaria effettuata regolarmente.

Note NUOVO SERVIZIO DAL 2009

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.537

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Happy Baby
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privato
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Foro Boario 38
Circoscrizione	Est
Quartiere	S.Polo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	175,57
Superficie Coperta della struttura (mq)	240,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	267,57
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	25 + 20%
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note pochi bambini piccoli, da settembre 2011 trasformiamo nido in una scuola materna

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.538

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pesciolino Rosso
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	via Levi Sandri 45
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sanpolino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	184,59
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	27-11
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.539

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	La Coccinella
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lamarmora 144
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - stazione metrobus - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	200,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.540

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	San Filippo Neri
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Ente Ecclesiastico
Gestione	Ente Ecclesiastico
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Trav. XIV Villaggio Sereno
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Villaggio Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	Sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	No
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	Sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	Sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	650,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	240,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	Sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	Sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	Sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.541

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	CSE S. Giuseppe
Tipo di Servizio	Centro Socio Educativo
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	via L. Manara,21
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - chiesa - oratorio - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	–

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	–
Descrizione delle strutture connesse al servizio	–
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	–
Soddisfazione del servizio (si/no)	–

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.542

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	SFA 1
Tipo di Servizio	Servizio di formazione all' autonomia
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	via Malanotte, 18
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Fornaci

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	NO
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	120,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	35/28
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.543

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	SFA 2
Tipo di Servizio	Servizio di formazione all' autonomia
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Triumplina, 14
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Rocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	200,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	35/22
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.544

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	SFA 3
Tipo di Servizio	Servizio di formazione all' autonomia
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	via Malta,8
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Brescia 2

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblica - sportivo
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	NO
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	110,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	35/12
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.545

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	CSE
Tipo di Servizio	Centro socio educativo
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Sereno, XII Traversa, 164
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Villaggio Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblica
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	300,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30 copres.
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.546

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	0,00
Tipo di Servizio	Alloggi Palestra
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Donegani
Circoscrizione	Est
Quartiere	porta Milano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	amministrativi - scuola - verde pubblico - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	SI
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	100,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	SI
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	3-4 persone
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	SI
Soddisfazione del servizio (si/no)	SI

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare Manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.547

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Apertura prevista primavera 2011
Tipo di Servizio	Convivenza a sostegno della vita indipendente di persone con disabilità non motoria, territoriale
Bacino d'utenza	

GESTIONE

Proprietà	Comunale
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Crocifissa di Rosa, 97
Circoscrizione	Nord
Quartiere	0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggi - amministrativi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	SI
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	SI
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	SI

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	85,00
Stato di conservazione dell'immobile	insufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	NO
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da ristrutturazione effettuare

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.548

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Alice nel Paese delle Meraviglie
Tipo di Servizio	Asilo Nido
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	privato
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via O. Villa 13
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	230,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.549

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa di Dio
Tipo di Servizio	Mini appartamenti a bassa protezione
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	Fondazione privata
Gestione	-
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Moretto n. 6
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.880,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	14/0
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

I mini alloggi a bassa protezione sono inseriti nell'immobile denominato RSA Casa di Dio - ma distinti come
accesso dalla struttura

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.550

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Campo di accoglienza
Tipo di Servizio	Area di sosta provvisoria per Sinti
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	pubb/priv.
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Orzinuovi 108
Circoscrizione	sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	area per la circolazione
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	servizi amministrativi - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Servizi Sociali

1.552

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casa di Dio
Tipo di Servizio	Centro diurno Integrato
Bacino d'utenza	urbano

GESTIONE

Proprietà	Fondazione privata
Gestione	-
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Vittorio Emanuele II n. 7
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Sud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	sì
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	sì
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	318,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	20/0
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	sì
Soddisfazione del servizio (si/no)	sì

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare

-

Note Il servizio è sottoutilizzato rispetto al potenzialità dello stesso

Criticità Pur in presenza di parcheggi nelle zone limitrofe gli stessi risultano insufficienti rispetto alla domanda di fruibilità dell'utenza. La struttura è dotata di parcheggio interno ma solo per i dipendenti ed i fornitori.

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Abba
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Q. Abba, Via Prima, 18
Circoscrizione	Nord
Quartiere	UragoMella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.873,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.295,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.415,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100/99
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare
—

Note
—

Criticità
A Brescia è attuato un sistema integrato di scuola dell'infanzia che consente di coprire tutta la domanda cittadina. Tuttavia sarebbe opportuno avere un'altra scuola dell'infanzia comunale nella zona centro, in quanto in tale zona la domanda è superiore alla disponibilità di posti

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Valotti
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	P.tta San Francesco e Chiara 1
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - univesità - chiesa - parcheggio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.305,80
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.141,50
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	920,87
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/75
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Agazzi
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Boccacci, 4
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sportivo - verde pubblico - parcheggio - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.900,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.402,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.300,23
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150/148
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bettinzoli
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Toscana, 16
Circoscrizione	Sud
Quartiere	DonBosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.800,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	994,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.449,94
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

6

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Caionvico
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S.Orsola, 130
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Caionvico

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - scuola - parcheggio - verde pubblico - sportivo
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.300,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	810,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	771,09
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/75
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

7

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Carboni
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vicolo Tre Archi, 6
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.302,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	522,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.103,87
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/75
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

8

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tadini
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Gadola, 14
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Casazza

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - verde pubblico - scuola - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.762,20
Superficie Coperta della struttura (mq)	513,64
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	834,75
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	50/50
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

9

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Collodi
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ercoliani, 34
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.375,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	810,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	771,09
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/69
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

10

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Don Bosco
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Caleppe, 13
Circoscrizione	Sud
Quartiere	DonBosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.560,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.460,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.423,94
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	125/125
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

11

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Gallo
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Flero, 20
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	no

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.950,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	700,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	996,79
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/64
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

12

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Ingranata Monterosso
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Vespucci, 4
Circoscrizione	nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.760,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	910,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.015,32
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/75
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

13

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Leonessa
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via della Palazzina, 27
Circoscrizione	Sud
Quartiere	PortaCremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.500,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.140,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.696,95
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	125/125
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

14

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pasquali
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S.Rocchino
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CrocefissadiRosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale - parcheggio - chiesa - oratorio - amministrativi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.933,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	554,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	998,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/71
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

15

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Rebuffone
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Quaranta, 1
Circoscrizione	Centro
Quartiere	PortaVenezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.900,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	625,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	763,81
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/65
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

16

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S.Eustacchio
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via D.Bartolomeo, 4
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	no

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.200,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	326,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	741,53
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	50/49
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

17

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S.Polo 1
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Sabbioneta, 12
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio- amministrativi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.100,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	795,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	961,67
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100/99
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

18

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Agosti
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Raffaello, 202
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale - parcheggio - verde pubblico - sportivo
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.805,60
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.734,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.517,54
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150/149
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

19

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Sorelli
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	CHIUSO

GESTIONE

Proprietà	0,00
Gestione	0,00
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S.Faustino, 74
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	0,00
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	0
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

20

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tonini
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Marchetti, 25
Circoscrizione	Centro
Quartiere	PortaMilano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - amministrativi - verde pubblico - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	980,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	490,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	966,98
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/75
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

21

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Borgo Trento
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pasquali, 1
Circoscrizione	Nord
Quartiere	BorgoTrento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.380,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	680,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.320,47
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100/100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

22

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Battisti dist.Borgo Trento
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trento, 35
Circoscrizione	Nord
Quartiere	BorgoTrento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scula - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.528,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	820,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	360,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	sì
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	50/50
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

23

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Zammarchi
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Viale Piave, 34
Circoscrizione	Centro
Quartiere	PortaVenezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuole - sportivo - parcheggi - verde pubblico - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.315,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.025,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.330,24
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	no
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	125/117
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

24

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Folzano
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Palla, 11
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Folzano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.263,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.036,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.618,39
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	48/46
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

25

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Lamarmora
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Omassi, 25
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sportivo - sanitari - sociale - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.204,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.290,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.303,43
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/50
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

26

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Diaz
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Diaz, 8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.470,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	685,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.477,76
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	30/27
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

27

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Andersen
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Cimabue, 36
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio - chiesa - oratorio - verde pubblico - sociale - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.079,20
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.768,80
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.234,14
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	200/132
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare —

Note —

Criticità —

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

28

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Chizzolini
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Livorno, 15
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	suola - sociale - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.925,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.215,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.367,26
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/46
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

29

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	San Giacomo
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via A. da Brescia, 57
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.031,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	600,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	596,29
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	120/105
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

30

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Berther
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Gaggia, 14
Circoscrizione	Nord
Quartiere	SanRocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.700,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	910,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.229,02
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100/39
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

31

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Walt Disney
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Colle di Tenda, 8
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Vill.Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	amministrativi - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.560,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	956,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	897,38
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100/45
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

32

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Piaget
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Tofane, 33
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	no

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.900,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.580,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.941,14
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	140/127
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

33

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Passo Gavia
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Passo Gavia, 7
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	IMaggio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.765,74
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.945,25
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.057,04
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/64
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

34

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Mandolossa
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Valcamonica, 18
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Vill. Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - sanitario scuola - parcheggio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	sì
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.530,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	450,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	499,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	58/38
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

35

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Fiumicello
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Panigada, 8
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.360,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	350,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	731,69
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	120/108
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

36

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pendolina
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Dammis, 28
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	UragoMella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa - culturale - parcheggio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.623,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.283,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.315,04
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - giardino - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150/110
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

37

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Fornaci
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Verziano, 8
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Fornaci

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.810,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	425,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	443,36
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aula psicomotricità - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	24/27
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

—

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

38

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bonicelli
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Villaggio Violino via I, 6
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Vill.Violino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	97
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	—

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note per le scuole private è stato inserito solo il numero degli iscritti nel corrente anno scolastico

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

39

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Cristo Re
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via F. Filzi, 11
Circoscrizione	Nord
Quartiere	BorgoTrento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - parcheggio - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	82
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

40

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ma
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Diaz, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

41

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Maria Immacolata
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Fornaci, 68
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Fornaci

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	non disponibile
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

42

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Nuova Badia
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Villaggio Badia via I, 79
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Vill. Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - chiesa - oratorio - scuola - sportivo - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	80
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

43

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Paolo VI
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Torricella di Sopra, 150
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	10.564,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.731,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.000,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	133
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

44

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Passerini
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Belvedere, 26
Circoscrizione	Sud
Quartiere	PortaCremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.042,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	714,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.000,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	120
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

mensa esterna - carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

45

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Sant' Antonio
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Chiusure, 83
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - chiesa - oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.727,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.249,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.725,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	102
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

46

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	San Filippo Neri
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Villaggio Sereno trav.IXX, 187
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Vill.Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - chiesa - oratorio - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.029,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	580,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.160,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	154
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

mensa esterna - carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

47

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Santa Giulia
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Tovini, 6
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Vill.Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - chiesa - oratorio - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.626,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.050,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	5.457,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	68
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

48

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	San Giuseppe
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Moretto, 38
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	884,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	400,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	946,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	109
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

49

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S.Maria Crocefissa di Rosa
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Galilei,65
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CrocefissadiRosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - sociale - scuola - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	78
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

mensa esterna - carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

50

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Santa Marta
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Marone, 18
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.921,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.461,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.443,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	51
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

51

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S.Stefano
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Bonatelli, 8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	PortaVenezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	40
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

mensa esterna - carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

52

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	G.Sega
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via G.Sega S.Eufemia, 12
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sant'Eufemia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - scuola - chiesa
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.997,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	836,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.289,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	99
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

53

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Santa Maria Ausiliatrice Salesiani
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lombardia, 40
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	84
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

54

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S.Maria degli Angeli
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Bassiche, 36
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoSud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale - chiesa - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	136
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

352

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria Vittoria
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Zanelli, 5
Circoscrizione	Sud
Quartiere	PortaCremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.167,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	408,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.224,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	135
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

353

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Audiofonetica Uberti
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Antonio, 61
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.208,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.843,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.333,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	60
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

354

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria di Nazareth
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ferri, 91
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - sociale - sportivo - sanitari
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.051,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	615,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.504,00
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	84
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

355

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Ospedale di Brescia
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Piazzale Spedali Civili, 1
Circoscrizione	Nord
Quartiere	SanRocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	100
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

526

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Cocchetti
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	convenzionato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Clemente, 13a
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - saitari
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	53
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

—

Note

—

Criticità

carenza parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

527

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bonomelli
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Buffalora, Trav. 32
Circoscrizione	Est
Quartiere	Buffalora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITÀ'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - scuola - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITÀ'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	non disponibile
Superficie Coperta della struttura (mq)	non disponibile
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	non disponibile
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	non disponibile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	90/64
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	non disponibile
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

informazion
i
insufficienti

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare	—
Note	—
Criticità	mensa esterna

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

1.551

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Folzano
Tipo di Servizio	Scuola Materna
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	via Palla
Circoscrizione	sud
Quartiere	Folzano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

795

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Diaz
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via diaz, 8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.470,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	685,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.477,76
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	166/142
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare
—

Note
—

Per quanto concerne le scuole primarie le criticita' le seguenti:
a) Le scuole dei centro non hanno spazi esterni adeguati.
b) L'altra criticita' potrebbe nascere a S. Polo in quanto è nato un nuovo insediamento abitativo, S. Polino, che potrebbero determinare una crescente domanda in quella zona. Per far fronte alle nuove necessità abbiamo restituito alla scuola Giovanni XXIII la capienza piena, spostando la "Scuola Bottega Artigiani" di San Polo in un altro immobile. «L'a richiesta del servizio refazione aumenta ogni anno in molte scuole è attivo il doppiu turno mensa di Le scuole.

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

796

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Alighieri
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Orefici, 12
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CrocefissadiRosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - chiesa - parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.936,30
Superficie Coperta della struttura (mq)	470,73
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.582,30
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	209/170
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

797

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Valdadige
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via ambaraga, 91
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.337,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	907,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.307,86
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	dato esposto con Arici
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

798

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Battisti
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trento, 35
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BorgoTrento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - parcheggio - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	sì

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.528,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	820,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.902,63
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	175/105
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

799

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bellini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Buffalora, 43/a
Circoscrizione	Est
Quartiere	Buffalora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	630,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.448,52
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	198/142
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

800

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bertolotti
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Verziano, 6
Circoscrizione	sud
Quartiere	fornaci

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.446,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	635,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	823,92
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	157/136
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

801

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Boifava
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S.Orsola, 124
Circoscrizione	Est
Quartiere	Caionvico

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.837,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	925,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.402,77
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	162/175
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

Il numero degli iscritti supera la capienza calcolata secondo il D.M. 18/12/1975 ma non quella del certificato
prevenzione incendi

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

802

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Arici/Valdadige
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via ambaraga, 91
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.608,23
Superficie Coperta della struttura (mq)	838,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.300,37
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	445/279
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

803

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Calini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Bixio, 9
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.860,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.563,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.855,50
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	351/217
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

804

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Canossi
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Gheda, 18
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	13.788,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.704,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.087,08
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	600/252
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

805

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Casazza
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Gadola, 18
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	10.298,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.800,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.777,27
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	250/140
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

806

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Collodi
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Amba D'Oro, 81
Circoscrizione	Sud
Quartiere	porta venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	22.185,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.780,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.337,64
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	296/231
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

807

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Colombo/Torricella
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Colombo, 30
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.470,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.730,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.947,14
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	525/371
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

808

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Corridoni
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S.Bartolomeo, 2
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.315,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.185,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.492,90
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	236/192
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

809

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Crispi
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lamberti 2/a
Circoscrizione	Sud
Quartiere	DonBosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.794,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	870,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.448,64
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	376/229
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

810

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Deledda
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Parenzo, 101
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.908,20
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.275,70
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.825,53
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	250/248
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

811

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Divisione Acqui
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Passo Gavia, 7
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	IMaggio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.300,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.000,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.057,04
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	199/134
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

sufficiente

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

812

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Don Milani
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Badia, Trav IV, 12
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Vill. Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.680,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	764,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.738,56
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	220/149
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO**

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

813

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Don Vender
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Longure, 2
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	UragoMella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	840,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	815,36
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	121/105
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO**

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

814

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Giovanni XXIII
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Sabbioneta, 16
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.923,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.763,74
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	325/189
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

815

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Mameli
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via della Chiesa, 73
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	UragoMella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.617,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	416,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.738,96
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	167/102
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

816

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Manzoni
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via dei Mille 4/a
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.166,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.450,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	5.125,67
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	312/178
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

817

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Marcolini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Sereno, Via VII, 38
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Vill.Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.200,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.520,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.578,12
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	350/282
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

818

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Marconi
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via G. Segà, 3
Circoscrizione	Est
Quartiere	Sant'Eufemia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	1.965,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	621,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.218,92
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	175/104
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

819

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Melzi
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Scuole, 39
Circoscrizione	Nord
Quartiere	SanBartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.620,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.640,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.266,72
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	250/115
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO**

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

820

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Montale
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Violino, Via IX, 38
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Vill.Violino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.558,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	368,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.533,76
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	173/224
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

sufficiente

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note Il numero degli iscritti supera la capienza calcolata secondo il D.M. 18/12/1975 ma non quella del certificato
prevenzione incendi

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

821

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Prandini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Palla, 11
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Folzano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.050,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.480,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.618,39
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	125/111
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

822

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Quasimodo
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Costalunga, 15
Circoscrizione	Nord
Quartiere	SanRocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	10.500,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.900,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.867,16
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	308/256
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

823

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Rinaldini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Q. Leonessa, 25
Circoscrizione	Sud
Quartiere	PortaCremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.900,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.857,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	5.066,65
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	375/300
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

824

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Rodari
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Albertano da Brescia 57
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.031,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.510,54
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.715,66
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	250/198
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

825

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria Bambina
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Verrocchio, 328
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.948,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.454,50
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.739,42
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	464/266
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

826

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Sanzio
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Raffaello, 210
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	14.166,40
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.172,40
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.709,47
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	350/173
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

827

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Sauro
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Del Brolo, 6
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Vill.Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.630,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	561,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.879,86
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	226/189
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO**

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

828

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tiboni
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Interna, 22
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	UragoMella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	11.400,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.950,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	5.345,73
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	272/196
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

829

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tito Speri
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trieste, 31
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.460,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.400,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.201,62
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	180/164
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

830

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Ugolini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Repubblica Argentina, 122
Circoscrizione	Sud
Quartiere	PortaCremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	10.200,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.230,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	5.770,76
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	355/320
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

831

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Ungaretti
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Piave, 44
Circoscrizione	Centro
Quartiere	PortaVenezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.800,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.658,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.577,88
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	400/277
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO**

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

832

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Calvino
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Violante, 18
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	17.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.800,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.757,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	233/116
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO**

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

–

Note

–

Criticità

–

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

833

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Volta
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Panigada, 6
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.764,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.630,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.938,17
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	375/204
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

834

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	XXVIII Maggio
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Zadei, 76
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BorgoTrento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	13.500,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.655,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.187,17
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	408/152
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note

-

Criticità

-

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

835

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Istituto Canossiano Audiofonetico
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Antonio, 61
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	193
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note per le scuole private è stato inserito solo il numero degli iscritti nel corrente anno scolastico

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

836

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Maria Ausiliatrice
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Lombardia, 61
Circoscrizione	Sud
Quartiere	DonBosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	138
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

837

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria Bambina di Brescia
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ferri, 91
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	224
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

838

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria Della Pace
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pace, 10
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	81
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

839

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Istituto arici
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trieste, 17
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	186
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

840

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Istituto Canossiano
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Diaz, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	116
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

841

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Paola Marasini
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Diaz, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	117
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

842

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria Degli Angeli
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Contrada Delle Bassiche, 36
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoSud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	319
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

843

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Dorotea
Tipo di Servizio	Scuola Elementare
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	proprietà privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Marsala, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Coperta della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	informazioni insufficienti
Stato di conservazione dell'immobile	informazioni insufficienti
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	non disponibile
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	263
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	non disponibile

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

844

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Mompiani
Tipo di Servizio	Scuola media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Delle Grazie, 11
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.460,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.350,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.742,96
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	292/216
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Le criticità sono le seguenti: a) Le scuole secondarie di primo grado Mompiani, Marconi, Iovini succ. di Burraria sono in affitto,in particolare si sottolinea il contratto di affitto della scuola Mompiani, che scadrà definitivamente nel 2016 senza possibilità di rinnovo. Si sta valutando la possibilità di trasferire la scuola nella ex Caserma Randaccio. b) La scuola Fermi non ha la palestra e gli alunni utilizzano per l'attività motoria la palestra della scuola Melzi c) Il servizio di refettorio scolastico è gestito autonomamente dalla scuola: il più delle volte il pranzo è servito in

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

845

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Lana
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Zadei, 76
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BorgoTrento

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	12.800,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	4.050,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.606,50
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	422/345
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

846

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Divisione Tridentina
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Bagatta, 6
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	UragoMella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	13.275,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.734,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.234,97
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	450/439
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

847

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Kennedy
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Del Santellone, 40
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Vill. Badia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.560,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.850,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.938,96
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	450/342
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

848

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Romanino
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Carducci, 88
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.900,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.135,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.168,20
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	150/143
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

849

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pirandello
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Prealpino, Via XVII, 2
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Vill.Prealpino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.750,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	530,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.245,58
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	216/116
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità possibilità di rinnovo; pertanto diventa indispensabile trovare una sede alternativa.

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

850

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Fermi
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Montello 3
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.882,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.750,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.492,90
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	195/250
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note Il numero degli iscritti supera la capienza calcolata secondo il D.M. 18/12/1975 ma non quella del certificato prevenzione incendi

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

851

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Marconi
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Piamarta, 6
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	19.848,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.738,91
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.347,27
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	352/314
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

852

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Virgilio
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Nikolajewka, 5
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	12.375,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.382,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.776,26
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	474/408
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

853

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Foscolo
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Galilei, 46
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CrocefissadiRosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	10.626,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.243,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.095,20
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	404/146
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

854

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Carducci
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Viale Piave, 50
Circoscrizione	Centro
Quartiere	PortaVenezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.500,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.024,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.175,69
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	600/465
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

855

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Caionvico
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Orsola, 124
Circoscrizione	Est
Quartiere	Caionvico

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.384,80
Superficie Coperta della struttura (mq)	655,90
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	536,45
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	75/70
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

856

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	De Filippo
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Raffaello, 210
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	14.166,40
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.172,40
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.709,47
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	200/104
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

857

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Pascoli
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Repubblica Argentina, 3
Circoscrizione	Sud
Quartiere	PortaCremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	11.200,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.320,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.579,66
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	518/473
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

858

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tovini
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Violante, 18
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	17.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.800,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.337,30
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	293/118
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

859

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tovini succ. Verrocchio
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Verrocchio, 328
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	8.948,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.527,38
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.739,42
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	325/277
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

860

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Tovini succ Buffalora
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	parrocchia
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Buffalora 89/a
Circoscrizione	Est
Quartiere	Buffalora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	664,67
Superficie Coperta della struttura (mq)	376,27
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.222,18
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	97/82
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

861

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bettinzoli
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Caleppe, 13
Circoscrizione	Sud
Quartiere	DonBosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	13.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	4.650,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.322,74
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	364/303
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

862

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Franchi
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Vill. Sereno, Trav XII, 21
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Vill.Sereno

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.625,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.070,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.662,48
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	mensa - palestra - giardino
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	300/378
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITY' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note Il numero degli iscritti supera la capienza calcolata secondo il D.M. 18/12/1975 ma non quella del certificato prevenzione incendi

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

863

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Calvino
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Parenzo, 105
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	12.600,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.062,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.411,36
Stato di conservazione dell'immobile	1,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	225/123
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

864

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Annessa al Conservatorio
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	comune
Gestione	pubblica
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Calini 1/b
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	62
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

865

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Bonoris (audiofonetica)
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S. Antonio, 61
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	123
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

866

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria di Nazareth
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Ferri, 91
Circoscrizione	Est
Quartiere	SanPolo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	146
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

867

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria della Pace
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Pace, 10
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	64
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

868

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Maddalena di Canossa
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Diaz, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	128
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da 0,00
effettuare

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

869

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Arici
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Trieste, 17
Circoscrizione	Centro
Quartiere	BresciaAntica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	127
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

870

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Maria degli Angeli
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Contrada delle Bassiche, 36
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoSud

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	182
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

871

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	Scuola Media Salesiana
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via S.Giovanni Bosco, 15
Circoscrizione	Sud
Quartiere	DonBosco

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	206
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare 0,00

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Base

872

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	S. Dorotea
Tipo di Servizio	Scuola Media
Bacino d'utenza	quartiere

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	privata
Modalità di erogazione	0,00

DATI LOCALIZZATIVI

Località	Via Marsala, 30
Circoscrizione	Centro
Quartiere	CentroStoricoNord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	0,00
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	0,00
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	0,00
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	0,00
Percorsi pedonali (si/no)	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	0,00

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA' 0,00

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	0,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	0,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	0,00
Stato di conservazione dell'immobile	0,00
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	0,00
Descrizione delle strutture connesse al servizio	0,00
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	135
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	0,00
Soddisfazione del servizio (si/no)	0,00

**GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO** 0,00

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da 0,00
effettuare

Note 0,00

Criticità 0,00

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.472

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	LICEO GINNASIO ARNALDO
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	CORSO MAGENTA, 56
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	3.758,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.235,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.536,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - aula magna - parcheggio interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	796
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da manutenzione
effettuare

Note —

Criticità Palestre molto piccola affitto s.afra

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.473

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	LICEO ARTISTICO OLIVIERI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	CORSO MATTEOTTI, 8
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Centro Storico Nord

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	2.706,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.800,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.291,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	spazio verde interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	654
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da manutenzione
effettuare

Note —

Criticità manca palestra affitto s.afra

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.474

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	LICEO SCIENTIFICO CALINI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA MONTESUELLO, 2
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Crocifissa di Rosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	7.575,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	4.018,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	8.050,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - palestra - cortile interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.716
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da manutenzione
effettuare

Note altra palestra in affitto s.Filippo

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.475

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE LEONARDO
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA BALESTRIERI
Circoscrizione	Est
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	socio-sanitari - parrcheggio - verde pubblico - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	14.415,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.416,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	16.046,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar -palestre - parcheggi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.789
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.476

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	LICEO SCIENTIFICO COPERNICO
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 17
Circoscrizione	Est
Quartiere	Porta Cremona

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	socio-sanitari - parrcheggio - verde pubblico - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	16.230,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.975,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	8.300,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar -palestre - parcheggi - spazio verde interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.261
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da manutenzione
effettuare

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.477

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO MAGISTRALE GAMBARA
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	—

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA GAMBARA, 3
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Brescia Antica

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	—
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.490,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.437,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	4.270,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - cortile
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.358
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note —

Criticità manca palestra

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.478

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO MAGISTRALE GAMBARA
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	privata
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA BONINI, 58
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Chiusure

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	no
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	no
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

insufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	17.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.947,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.607,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	934
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note —

Criticità manca collegamento ciclo-pedonale e alla linea di trasporto pubblico da via Colombo

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.479

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO TECNICO AGRARIO I.T.A. PASTORI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIALE BORNATA, 110
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	no
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	41.250,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	6.267,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	7.738,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - bar - area verde - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	707
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.480

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.P.S.S.A.R. ABBA BALLINI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA TIRANDI, 3
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - strutture sportive - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.876,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	3.178,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	11.041,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - bar - area verde -
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	907
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.481

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I.S. CASTELLI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA CANTORE, 9
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Sant'Eustachio

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	socio-sanitari - parrcheggio - verde pubblico - scuola
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	26.000,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	9.592,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	21.148,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - bar - area verde -
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.645
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.482

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI I.T.G. TARTAGLIA
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA OBERDAN, 12/e
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - strutture sportive - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	21.867,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	5.282,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	15.131,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - bar - area verde - auditorium
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.020
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

buono

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da manutenzione effettuare

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.483

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.C. LUNARDI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	Provinc.le
Modalità di erogazione	affitto

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA RICCOBELLINI, 47
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Rocchino

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scuole - parcheggio - strutture sportive
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	16.760,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.563,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	8.404,00
Stato di conservazione dell'immobile	insufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - bar - area verde - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.745
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione/ristrutturazione

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.484

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. MORETTO
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	comunale
Gestione	Provinc.le
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA APOLLONIO, 21
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Crocifissa di Rosa

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggi
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.912,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	6.073,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	9.180,00
Stato di conservazione dell'immobile	insufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - palestra
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	608
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione/ristrutturazione

Note palestra piccola

Criticità palestra piccola e scarsità di parcheggi

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.485

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C.S. SRAFFA
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA COMBONI, 6
Circoscrizione	Centro
Quartiere	Porta Venezia

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggi - verde pubblico - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.826,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.226,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	8.001,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - palestra - cortile interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.042
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare manutenzione

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.486

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C.S. SRAFFA
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	ente ecclesiastico
Gestione	Provinc.le
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	PIAZZA SS.FRANCESCO E CHIARA
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Mompiano

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	scula - verde pubblico - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	si
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	4.838,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.258,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.001,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aree verdi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.042
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	no
Soddisfazione del servizio (si/no)	no

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.487

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C.S. SRAFFA
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	non esiste più

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	-
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA TIRANDI, 3
Circoscrizione	Nord
Quartiere	San Bartolomeo

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	-
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	-
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	-
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	-
Piste ciclabili (si/no)	-
Percorsi pedonali (si/no)	-
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	-

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	-
Superficie Coperta della struttura (mq)	-
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	-
Stato di conservazione dell'immobile	-
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	-
Descrizione delle strutture connesse al servizio	-
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	-
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	-
Soddisfazione del servizio (si/no)	-

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare -

Note -

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.488

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. FORTUNY
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA BERCHET, 5
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Fiumicello

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	chiesa - oratorio - sala civica - sociale - verde pubblico
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.335,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	2.255,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.305,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - cortile interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	992
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità palestra affitto S.Maria N.

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.489

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. FORTUNY
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA RAGAZZI '99,
Circoscrizione	Ovest
Quartiere	Urago Mella

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	sociale - scuola - parcheggio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	6.089,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.287,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	2.640,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	palestra - aree verdi
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	992
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.491

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C. GOLGI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA RODI, 16
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Lamarmora

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - strutture sportive
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	21.206,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	8.650,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	12.884,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - palestra - cortile interno
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.217
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare manutenzione

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.492

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.C. GOLGI
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA REGGIO, 12
Circoscrizione	Nord
Quartiere	Casazza

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	parcheggio - verde pubblico - scuola - chiesa - oratorio - sociale
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	9.380,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.830,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	3.322,00
Stato di conservazione dell'immobile	sufficiente
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	bar - palestra - area verde interna
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.217
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali interventi da effettuare manutenzione

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità -

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.493

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.S.A.R.
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	Provinciale
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	-

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA FURA,
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Chiesanuova

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale/terziario
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - chiesa - oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

sufficiente

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	14.470,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	1.418,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	6.729,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aree verdi - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.301
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità palestra affitto palazzetto Roncadelle

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

Istruzione Superiore

1.494

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Denominazione	ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.S.A.R.
Tipo di Servizio	SCUOLA SECONDARIA
Bacino d'utenza	territoriale

GESTIONE

Proprietà	-
Gestione	Provinciale
Modalità di erogazione	comodato

DATI LOCALIZZATIVI

Località	VIA GHISLANDI, 1
Circoscrizione	Sud
Quartiere	Fornaci

DESCRIZIONE E GIUDIZIO DEL CONTESTO E DELL'ACCESSIBILITA'

Funzioni prevalenti nell'intorno	residenziale
Connessione con altri Servizi Pubblici o di interesse pubblico	verde pubblico - chiesa - oratorio
Parcheggi (si se presenti nel raggio di 200 m)	si
Trasporto Pubblico (si se presente nel raggio di 500)	si
Piste ciclabili (si/no)	no
Percorsi pedonali (si/no)	si
Superamento Barriere Architettoniche Esterne (si/no)	si

GIUDIZIO SUL CONTESTO SULL' ACCESSIBILITA'

buono

DESCRIZIONE E GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

Superficie Totale del lotto (mq)	5.819,00
Superficie Coperta della struttura (mq)	792,00
Superficie Lorda di Pavimento della struttura (mq)	1.874,00
Stato di conservazione dell'immobile	buono
Superamento Barriere Architettoniche Interne (si/no)	si
Descrizione delle strutture connesse al servizio	aree verdi - parcheggio
Capienza (Numero degli utenti o Offerta posti)	1.301
Soddisfazione Rapporto domanda offerta (si/no)	si
Soddisfazione del servizio (si/no)	si

GIUDIZIO SU CONSISTENZA, FRUIBILITA' E QUALITA' DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO

sufficiente

NOTE E CRITICITA'

Eventuali
interventi da
effettuare

-

Note Il dato relativo alla capienza è riferito al numero degli iscritti totali dell'istituto (sede e distaccamento)

Criticità

-