

**CONSOLIDAMENTO MURO CROLLATO BALUARDO PUSTERLA
MURA NORD DEL CASTELLO DI BRESCIA**

LE FOTOGRAFIE

PRIMA DEL CROLLO



Parete P1 a destra e parete P2 a sinistra



Parete P1



Parete P1 a destra e parete P2 a sinistra



Parete P2



Parete P2 all'angolo con parete P3

DOPO IL CROLLO



Rilievo 2022



Ortofotopiano P1 - anno 2022




Ortofotopiano P2 - anno 2022



Ortofotopiano P3 - anno 2022



Anno 2022 - P2



Anno 2022 - P1