

ORTOFOTO 03 stato attuale

Il presente elaborato grafico è di proprietà esclusiva dello studio ROBERTO BERTOLI ARCHITETTO che ne vela la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione scritta.

CESURA NETTA DEGLI SPAZI DEL VERDE

EROSIONE DEGLI SPAZI DEL VERDE E
FENOMENI DI SFRANGIAMENTO

ASSENZA DI MARGINE DELL'EDIFICATO

CRITICITA'

- assenza di definizione del margine dell'edificato
- fenomeni di "erosione" ed invasione degli spazi del verde con sfrangiamento del limite dell'edificato ed interruzioni e cesure improvvise del verde
- ridotta fruibilità degli spazi a verde
- assenza di corridoio verde



LEGENDA

Confine proprietà

RICHIESTA SUAP IN VARIANTE
AL P.G.T. PER REALIZZAZIONE
NUOVO EDIFICO
PRODUTTIVO

committente:
DEPOSITI GHIDINI ROK s.r.l.
VIA CASTAGNA N.2 - BRESCIA

PROGETTO DEFINITIVO
STATO ATTUALE

Stato Attuale - Ortofoto

numero tavola:

03 bis

scala disegno:
F.S.

codice
94/120220

data
08/01/19 agg.
23/01/25

ROBERTO BERTOLI
ARCHITETTO

Viale Italia 9/d, 25126, Brescia
P.IVA 03206600987 / Telefono +39 030295911
info@robertobertoli.com www.robertobertoli.com